

ABS pomp BMW 7711978 7707617 7682002 10021450084 10096108593



Locatie **Noord-Holland, Beverwijk**
<https://www.advertentiax.nl/x-1009866-z>

ABS pomp BMW 7711978 7707617 7682002 10021450084 10096108593

10.0961-0859.3, 10.0613-3581.1, 10.0214-5008.4

Foutcode 5DF0 / 5DF1 (C1DF0 / C1DF1) ?



Heeft u een BMW Motorrad type K-serie of R-serie van ongeveer 2006-2013?

Dan hebt u waarschijnlijk een defecte ABS-eenheid van de ATE MK61-familie. BMW duidt het systeemtype aan met ABS of ABS2. We hebben een oplossing ontwikkeld die de reconstructie van de ABS-eenheid omvat. Hierdoor verdwijnt de fout en keert deze niet terug. Geen codering vereist. Ontluchten is echter noodzakelijk om de hydraulische blok / pompmotor te vervangen.

Onze prijs is 249euro incl BTW

REPARATIE BINNEN 1 DAG

SPOED REPARATIE BINNEN 2 UUR

 ABS pomp BMW 7711978 7707617 7682002 10021450084 10096108593 https://www.advertentiax.nl/x-1009866-z	 ABS pomp BMW 7711978 7707617 7682002 10021450084 10096108593 https://www.advertentiax.nl/x-1009866-z	 ABS pomp BMW 7711978 7707617 7682002 10021450084 10096108593 https://www.advertentiax.nl/x-1009866-z	 ABS pomp BMW 7711978 7707617 7682002 10021450084 10096108593 https://www.advertentiax.nl/x-1009866-z	 ABS pomp BMW 7711978 7707617 7682002 10021450084 10096108593 https://www.advertentiax.nl/x-1009866-z	 ABS pomp BMW 7711978 7707617 7682002 10021450084 10096108593 https://www.advertentiax.nl/x-1009866-z	 ABS pomp BMW 7711978 7707617 7682002 10021450084 10096108593 https://www.advertentiax.nl/x-1009866-z	 ABS pomp BMW 7711978 7707617 7682002 10021450084 10096108593 https://www.advertentiax.nl/x-1009866-z	 ABS pomp BMW 7711978 7707617 7682002 10021450084 10096108593 https://www.advertentiax.nl/x-1009866-z	 ABS pomp BMW 7711978 7707617 7682002 10021450084 10096108593 https://www.advertentiax.nl/x-1009866-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

-
- * BMW K1200R (K43)
 - * BMW K1200R Sport (K43)
 - * BMW K1300R (K43)
 - * BMW K1200GT (K44)
 - * BMW K1300GT (K44)
 - * BMW K1600 (K48)
 - * BMW K1600GTL (K48)
 - * BMW R1200GS (K25)
 - * BMW R1200GS Adventure (K255)
 - * BMW R1200R (K27)
 - * BMW R1200RT (K26)
 - * BMW R1200ST (K26/K28)

Bottom In de advertentie worden de artikelnummers weergegeven die u kunt gebruiken om uw ABS-eenheid te identificeren.

De foutcodes :

5DF0 Pompmotor : Spanningsvoorziening pompunit 5DF1 Pompmotor : Spanningsvoorziening
pompunitC1DF0 vermogen pompmotorC1DF1 vermogen pompmotor
5DF4 ABS : Voedingsspanning 24042 sys voltage pwr supply24048 interruption/ short circuit24049
resistance elec circuit, v/a/ohm fault abs hydraulic24052 electrical circuit voltage too low24055 system
voltage power supply

Elke ABS unit heeft een breed deel

(3 stuks ATE nummers en twee BMW-nummers in het algemeen) wijzen allemaal op hetzelfde stuurapparaten . Een van deze nummers is voldoende om uw apparaat te identificeren.

Elke rij correspondeert met een ABS-unit:

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.863.3, 10096108633, 10.0613-3697.1, 10061336971, 7682002, 10.0214-5.009.4, 10021450094, 7715107

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.847.3, 10096108473, 10.0613-3470.1, 10061334701, 7707617, 10.0214-5003.4, 10021450034,

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.833.3, 10096108333, 10.0613-3342.3, 10061333423, 7704436, 10.0214-5002.4, 10021450024, 7705387

ABS Stuurapparaat : 10.0961-6.503.3, 10096165033, 10.0619-3642.1, 10061936421, 8526747, 10.0214-5025.4, 10021450254,

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0859.3, 10096108593, 10.0613-3581.1, 10061335811, 7682002, 10.0214-5008.4, 10021450084, 7711978

ABS Stuurapparaat : 10.0961-6.504.3, 10096165043, 10.0619-3886.1, 10061938861, 10021450304, 10.0214-5030.4, 8523927

ABS-STUURAPPARATEN

absstuurapparaten@gmail.com

info@absstuurapparaten.nl

(0) 687120809 (Whatsapp)

adres:

ABS Stuurapparaten

(alleen op afspraak)

Vechtstraat 27

1946BB