

Telelever rubber voor BMW motoren. (17,50 EUR)




Locatie **Gelderland, Millingen aan de Rijn**
<https://www.advertentiax.nl/x-1151697-z>

Beschrijving

Bij bijna alle (oudere) BMW motoren scheurt het rubber van het kogelgewricht van de telelever aan de voorkant. Dit komt doordat het rubber van ouderdom zijn flexibiliteit verliest. Rubber is eenvoudig te vervangen.

Het is verstandig om eens te kijken hoe het het rubber gesteld is.
R850 r1100 r1150 r1200. R RT



Telelever rubber voor BMW motoren.
<https://www.advertentiax.nl/x-1151697-z>



Telelever rubber voor BMW motoren.
<https://www.advertentiax.nl/x-1151697-z>



Telelever rubber voor BMW motoren.
<https://www.advertentiax.nl/x-1151697-z>



Telelever rubber voor BMW motoren.
<https://www.advertentiax.nl/x-1151697-z>



Telelever rubber voor BMW motoren.
<https://www.advertentiax.nl/x-1151697-z>



Telelever rubber voor BMW motoren.
<https://www.advertentiax.nl/x-1151697-z>



Telelever rubber voor BMW motoren.
<https://www.advertentiax.nl/x-1151697-z>



Telelever rubber voor BMW motoren.
<https://www.advertentiax.nl/x-1151697-z>



Telelever rubber voor BMW motoren.
<https://www.advertentiax.nl/x-1151697-z>



Telelever rubber voor BMW motoren.
<https://www.advertentiax.nl/x-1151697-z>