

Goed onderhouden Honda CB900F x27Hornetx27 (3.600 EUR)



Locatie **Utrecht, Amersfoort**
<https://www.advertentieX.nl/x-1241931-z>

Een beest van een motor. Met 92Nm koppel en maar 194 kg drooggewicht realiseer je 0-100 in 3.4 seconden.

De motor is in februari en april nog voor €1200 onderhouden (onderhoudsbonnen verkrijgbaar), en sinds dien is er <1000 km op gereden dus de motor is in technische top toestand.

In verband met de aanstaande geboorte van ons kind moet ik helaas het motorrijden opgeven.

Doe een goed bod. Bellen kan ook. Op biedingen <€3000,- wordt niet ingegaan.



Onderhoudshistorie

Balhoofdlager vervangen

Voorband Michelin Pilot Power

Achterband Michelin Pilot Power

Verlichting gerepareerd

 Goed onderhouden Honda CB900F x27Hornetx27 https://www.advertentieX.nl/x-1241931-z	 Goed onderhouden Honda CB900F x27Hornetx27 https://www.advertentieX.nl/x-1241931-z	 Goed onderhouden Honda CB900F x27Hornetx27 https://www.advertentieX.nl/x-1241931-z	 Goed onderhouden Honda CB900F x27Hornetx27 https://www.advertentieX.nl/x-1241931-z	 Goed onderhouden Honda CB900F x27Hornetx27 https://www.advertentieX.nl/x-1241931-z	 Goed onderhouden Honda CB900F x27Hornetx27 https://www.advertentieX.nl/x-1241931-z	 Goed onderhouden Honda CB900F x27Hornetx27 https://www.advertentieX.nl/x-1241931-z	 Goed onderhouden Honda CB900F x27Hornetx27 https://www.advertentieX.nl/x-1241931-z	 Goed onderhouden Honda CB900F x27Hornetx27 https://www.advertentieX.nl/x-1241931-z	 Goed onderhouden Honda CB900F x27Hornetx27 https://www.advertentieX.nl/x-1241931-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

K&N LuchtfILTER

Technische check van aandrijfdelen en motor

Technische Specificaties

Bouwjaar: 2003

Handvatverwarming: Ja

Km stand: 24752 Mijl (39834 Km)

Motorinhoud: 919 cc

Vermogen: 81 kW / 108.6 PK

Drooggewicht: 194 Kg

Trekkracht (Koppel): 92 Nm @6500 rpm

Acceleratie: 0-100 in 3.4 seconden

Top snelheid: 235.3 km/h

Snelheidsmeter eenheden: Mijl en km (zie foto)

Verlichting: Xenon-LED

PUIG Voorruit

Professioneel gereinigd

Additioneel verkrijgbaar:

Motorhoes Oxford Aquatex - Nieuw

Schijfremslot

Aandachtspunten

In het verleden is de motor op zijn zij gevallen. Blikschade aan de kuip is door motorgarage gerepareerd en hersteld. Geen technische mankementen door ontstaan.

Vorige eigenaar heeft 2 stickers op de kuip aangebracht. Ik heb deze er nooit afgehaald.

Bar-end spiegel rechts vergt wat aandacht.

1 sleutel