



---

1x gedemonteerd te worden

3. Brandstofmeter gaf een storing aan. Lijkt alsof de onderste brandstofmeter stuk is of niet goed werkt. Persoonlijk zou ik dit niet vervangen, is relatief kostbaar en kan makkelijk voorkomen worden door tijdig te tanken. Is overigens een kwaal van meerdere BMW modellen

4. spuitwerk/ coatwerk van de valbeugels en handvatten. Zie ook de betreffende foto's: 5, 6, 11 en 15

De eerste drie punten staan ook op de factuur van het onderhoud door motoport benoemd.

Verder is toen ook de olie ververs, remblokken vervangen en een regulier groot onderhoud uitgevoerd. Banden zijn in goede conditie.

Voor verdere vragen stuur gerust een bericht.

Het is er naar.