

Kawasaki Z750 Akrapovic 2009 Grote beurt (5.250 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Breda**
<https://www.advertentiex.nl/x-1602095-z>

Beschrijving
 Algemene informatie
 Kleur: Groen / Zwart
 Kenteken: MT-PF-15

Technische informatie
 Vermogen: 78 kW (106 PK)
 Transmissie: Handgeschakeld
 Ledig gewicht: 215 kg

Staat
 Algemene staat: zeer goed
 Technische staat: zeer goed
 Optische staat: zeer goed
 Aantal sleutels: 2

Opties en accessoires

Bijbehorende acculader

Korte kentekenplaat houder



4 x 2500 knippen

2 x 10000 Polio Rotor (niet gemonteerd)

Grote beurt gehad in April 2023

Nieuwe remblokken achter

Volledig Akrapovic uitlaatsysteem (niet alleen de demper!)

 https://www.advertentiex.nl/x-1602095-z Kawasaki Z750 Akrapovic 2009 Grote beurt	 https://www.advertentiex.nl/x-1602095-z Kawasaki Z750 Akrapovic 2009 Grote beurt	 https://www.advertentiex.nl/x-1602095-z Kawasaki Z750 Akrapovic 2009 Grote beurt	 https://www.advertentiex.nl/x-1602095-z Kawasaki Z750 Akrapovic 2009 Grote beurt	 https://www.advertentiex.nl/x-1602095-z Kawasaki Z750 Akrapovic 2009 Grote beurt	 https://www.advertentiex.nl/x-1602095-z Kawasaki Z750 Akrapovic 2009 Grote beurt	 https://www.advertentiex.nl/x-1602095-z Kawasaki Z750 Akrapovic 2009 Grote beurt	 https://www.advertentiex.nl/x-1602095-z Kawasaki Z750 Akrapovic 2009 Grote beurt	 https://www.advertentiex.nl/x-1602095-z Kawasaki Z750 Akrapovic 2009 Grote beurt	 https://www.advertentiex.nl/x-1602095-z Kawasaki Z750 Akrapovic 2009 Grote beurt
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Certificaat Akrapovic

Omschrijving

Ik heb de motor sinds 2019 in mijn bezit, toen der tijd overgekocht van iemand die de motor 8 jaar heeft gehad. Momenteel ben ik de 3de eigenaar.

De vorige eigenaar heeft een volledig Akrapovic systeem laten monteren zoals hierboven al vermeld stond, zeer kostbaar systeem.

Afgelopen April'23 is er nog een grote beurt uitgevoerd en zijn de remblokken aan de achterkant vervangen. De motor is altijd goed onderhouden en voorzien van goede kettingset.

Helaas is er lichte schade te zien op de zijkap van het motorblok (zie foto) en de tank heeft enkele lichte gebruikssporen (bijna niet te voorkomen na zoveel jaar rijden).

Voor vragen kan je altijd even een berichtje.