

zitmaaier John Deere LX279 42inch



Locatie **Limburg, Mechelen**
<https://www.advertentiax.nl/x-1678737-z>



Deze zitmaaier slaat af als de koppeling opkomt. Motor loopt wel. Het mulchdek mist een wiel. Voorkant ontbreekt. De kap is aan beide zijden beschadigd. De achterbanden lopen langzaam leeg. Kortom een afdankertje, nog te gebruiken voor motor en/of andere onderdelen. Tegen elk aannemelijk bod op te.



zitmaaier John Deere LX279
42inch

<https://www.advertentiax.nl/x-1678737-z>



zitmaaier John Deere LX279
42inch

<https://www.advertentiax.nl/x-1678737-z>



zitmaaier John Deere LX279
42inch

<https://www.advertentiax.nl/x-1678737-z>



zitmaaier John Deere LX279
42inch

<https://www.advertentiax.nl/x-1678737-z>



zitmaaier John Deere LX279
42inch

<https://www.advertentiax.nl/x-1678737-z>



zitmaaier John Deere LX279
42inch

<https://www.advertentiax.nl/x-1678737-z>



zitmaaier John Deere LX279
42inch

<https://www.advertentiax.nl/x-1678737-z>



zitmaaier John Deere LX279
42inch

<https://www.advertentiax.nl/x-1678737-z>



zitmaaier John Deere LX279
42inch

<https://www.advertentiax.nl/x-1678737-z>



zitmaaier John Deere LX279
42inch

<https://www.advertentiax.nl/x-1678737-z>