

Dufour 35 Classic, 1998 (44.500 EUR)



Locatie **Utrecht**
<https://www.advertentiex.nl/x-1708815-z>

Te koop aangeboden Dufour 35 Classic

SPECIFICATIES

Bouwjaar: 1998
Afmetingen: 10,70 x 3,48 x 1,80 meter
Watertanks: 103 + 180 l (hard PVC)
Dieseltank: 103 l
Motor: VOLVO PENTA 2030 29 PK (uitlaat vervangen in 2022)
Saildrive 120S (manchet saildrive vernieuwd in 06/2018)

ACCOMMODATIE

Deze Dufour is voorzien van twee hutten met ieder 2 slaappleatsen. In de kajuit zijn 2/3 slaappleatsen aanwezig.

Toilet met handpompttoilet en wastafel

Keuken met koelkast

Gasfornuis (2 pits) en oven

Kaarttafel

Bekleding kussens kajuit vervangen in 2023

Drinkwaterpomp vervangen in 2023 (Jabsco)

~~ZEILEN EN TUIGAGE~~

10m x 18m grootteil 178 m²
 10m x 18m grootteil 178 m²
 Asfaltvloer op spijlplaat 178 m²
 10m x 18m grootteil 178 m²
 2 Lewmar 44 lieren + 2 Lewmar 40 lieren
 Verstaging vervangen in 08/2017

NAVIGATIE-INSTRUMENTEN

Kompas
RAYTHEON ST5000+ stuurauto
20 V walstroom



Dufour 35 Classic, 1998



Dufour 35 Classic, 1998



Dufour 35 Classic, 1998



Dufour 35 Classic, 1998



Dufour 35 Classic, 1998



Classic, 1998



Dufour 35 Classic, 1998



Dufour 35 Classic, 1998



Dufour 35 Classic, 1998



Dufour 35 Classic, 1998

Log/ dieptemeter
Windmeter
Kaartplotter vervangen in 2023 (Raymarine AXIOM+7)
Marifoon vervangen in 2023 (Raymarine RAY63)

ALGEMENE UITRUSTING

CD-radio
EBERSPACHER heteluchtverwarming
Kobra II-anker (14 kg) + ankerketting en tros
Elektrische ankerlier
Cockpittafel
Zwemtrap
Buitendouche (koud water)
Wintertent
Boordaccu vervangen in 2022 (160Ah AGM deep Cycle accu 12V)
Startaccu vervangen in 2022 (60Ah AGM dual Purpose accu 12V)
Acculader vervangen in 2022 (Victron blue smart IP22 12/30)

In achterliggende periode is ca. €10.000,- geïnvesteerd in de Dufour om deze in goede staat te houden.
Facturen aanwezig.

Met onderstaande aandachtspunten dient rekening te worden gehouden:

- Stuurautomaat dient nagekeken te worden. De automaat gaat soms over naar stand-by stand.
- Van de masttopunit van de windmeter ontbreken de cups waardoor de windsnelheid niet afleesbaar is.
- Deel dekbeslag dient opnieuw gekit te worden.
- Aantal naden van het teak op de kuipvloer dient opnieuw gerubberd te worden.

Ligplaats aan het Grevelingenmeer t/m 1 april