

Chevrolet Matiz 1.0 2005 (799, EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Gouda**
<https://www.advertentiex.nl/x-2075537-z>

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Kleur: Blauw

Technische informatie
 Vermogen: 49 kW (67 PK)
 Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
 Bandenmaat: 155/65r13

Maten en gewichten
Laadvermogen: 500 kg
GVW: 1.270 kg
Afmetingen (LxBxH): 350 x 150 x 149 cm
Wielbasis: 234 cm


Interieur
Interieurkleur: Grijs
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik

Brandstofverbruik in de stad: 7,2 l/100km
 Brandstofverbruik buiten de stad: 4,7 l/100km
 Brandstofverbruik gemiddt (NEDC): 5,5 l/100km
 CO₂ uitstoot: 133 g/km
 Euroklasse: C

537/-Z
Smaat
Antal sleutels: 2
537/-Z

Comfort & Interieur



Chevrolet Matiz 1.0 2005



Chevrolet Matiz 1.0 2005



Chevrolet Matiz 1.0 2005



Chevrolet Matiz 1.0 2005



Chevrolet Matiz 1.0 2005



Chevrolet	Matiz	1.0	2005
-----------	-------	-----	------




Chevrolet Matiz 1.0 2005



Chevrolet	Matiz	1.0	2005
-----------	-------	-----	------



Chevrolet Matiz 1.0 2005



Chevrolet Matiz 1.0 2005

<https://www.advertentix.nl/x-2075537-z>

Achterbank in delen neerklapbaar

Audioinstallatie met CD-speler

Elektrische ramen voor en achter

Stuurbekrachtiging

Exterieur

Centrale deurvergrendeling

Veiligheid

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Anti Blokkeer Systeem (ABS)

Overige opmerkingen

Ik verkoop een goed rijdende chevrolet matiz. Het was mijn eerste auto en is mij uitstekend bevallen. Ik maak redelijk wat kilometers en heb daarom nu een auto op lpg aangeschaft, daarom verkoop ik deze nu. Er zit een apk op tot juni 2025.

Er zit rondom het linkerachterwiel een klein roestplekje, deze loopt niet door naar beneden en is daarom geen punt voor de apk, de kokerbalken zijn nog goed.

De brandstofmeter werkt wel, maar meet niet altijd helemaal kloppend. Pijl zakt soms opeens heel snel, en je kunt vaak nog wel 100 a 200 km rijden terwijl de meter op 0 staat. Het waarschuwinglampje op het dashboard licht wel gewoon op wanneer de tank echt bijna leeg is.

De auto rijdt verder soepel en er zijn geen storingen of problemen bekend.

Afgelopen jaar zijn de wiellagers achter en 1 van de trommelremmen vervangen. Ook zijn er bij de apk 2 nieuwe achterbandjes opgezet(voorbanden zijn ook nog prima, die waren een paar maanden eerder al gedaan), en de auto is recent opnieuw uitgelijnd.

Er zit een onderhoudsboekje bij wat deels is ingevuld, maar er zitten ook een aantal gaten in.

De auto is vanbinnen nog redelijk netjes, alleen de vloermatjes en schakelpookhoes hebben hun beste tijd wel gezien. Aan de buitenkant zit er een deukje in de bijrijdersportier, en nog wat kleine butsjes hier en daar. Op een aantal handgrepen is de verf wat afgebladderd. Het is dus zeker niet de mooiste meer, maar een fijne betrouwbare en zuinige auto is het in elk geval.