

BMW C1DF1 Power Pump Motor - Reparaties ABS Stuurapparaten



Locatie

Noord-Holland, Beverwijk

<https://www.advertentiax.nl/x-2087432-z>



Fout C1DF0 / CDF1 of 05DF0 / 05DF1 (24048/24049) op de pomp motor? Heeft u een BMW Motorrad type K-serie of R-serie van ongeveer 2006-2013?

Dan hebt u waarschijnlijk een defecte ABS-eenheid van de Ate Mk61-familie. BMW duidt het systeemtype aan met ABS of ABS2. We hebben een oplossing ontwikkeld die de reconstructie van de ABS-eenheid omvat. Hierdoor verdwijnt de fout en keert deze niet terug. Geen codering vereist. Ontluchten is echter noodzakelijk om de hydraulische blok / pompmotor te vervangen.

REPARATIE BINNEN 1 DAG

SPOED REPARATIE BINNEN 1-2 UUR



Onze prijs is 249euro incl BTW

2 Jaar Garantie

BMW K1200S (K40)

BMW K1300S (K40)

BMW K1200R (K43)

 BMW C1DF1 Power Pump Motor - Reparaties ABS Stuurapparaten https://www.advertentiax.nl/x-2087432-z	 BMW C1DF1 Power Pump Motor - Reparaties ABS Stuurapparaten https://www.advertentiax.nl/x-2087432-z	 BMW C1DF1 Power Pump Motor - Reparaties ABS Stuurapparaten https://www.advertentiax.nl/x-2087432-z	 BMW C1DF1 Power Pump Motor - Reparaties ABS Stuurapparaten https://www.advertentiax.nl/x-2087432-z	 BMW C1DF1 Power Pump Motor - Reparaties ABS Stuurapparaten https://www.advertentiax.nl/x-2087432-z	 BMW C1DF1 Power Pump Motor - Reparaties ABS Stuurapparaten https://www.advertentiax.nl/x-2087432-z	 BMW C1DF1 Power Pump Motor - Reparaties ABS Stuurapparaten https://www.advertentiax.nl/x-2087432-z	 BMW C1DF1 Power Pump Motor - Reparaties ABS Stuurapparaten https://www.advertentiax.nl/x-2087432-z	 BMW C1DF1 Power Pump Motor - Reparaties ABS Stuurapparaten https://www.advertentiax.nl/x-2087432-z	 BMW C1DF1 Power Pump Motor - Reparaties ABS Stuurapparaten https://www.advertentiax.nl/x-2087432-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

BMW R1200GS (K25)

BMW R1200GS Adventure (K255)

BMW R1200R (K27)

BMW R1200RT (K26)

BMW R1200ST (K26/K28)

Bottom In de advertentie worden de artikelnummers weergegeven die u kunt gebruiken om uw ABS-eenheid te identificeren.

De foutcodes C1DF0 en C1DF1

C1DF0 - Defecte pompmotor

C1DF1 - Contact storing pompmotor wordt meestal verkregen na de diagnose.

Elke ABS unit heeft een breed deel

(3 stuks ATE nummers en twee BMW-nummers in het algemeen) wijzen allemaal op hetzelfde stuurapparaten . Een van deze nummers is voldoende om uw apparaat te identificeren.

Elke rij correspondeert met een ABS-unit:

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.863.3, 10096108633, 10.0613-3697.1, 10061336971, 7682002, 10.0214-5.009.4, 10021450094, 7715107

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.847.3, 10096108473, 10.0613-3470.1, 10061334701, 7707617, 10.0214-5003.4, 10021450034,

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.833.3, 10096108333, 10.0613-3342.3, 10061333423, 7704436, 10.0214-5002.4, 10021450024, 7705387

ABS Stuurapparaat : 10.0961-6.503.3, 10096165033, 10.0619-3642.1, 10061936421, 8526747, 10.0214-5025.4, 10021450254,

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0859.3, 10096108593, 10.0613-3581.1, 10061335811, 7682002,

10.0214-5008.4, 10021450084, 7711978

ABS Stuurapparaat : 10.0961-6.504.3, 10096165043, 10.0619-3886.1, 10061938861, 10021450304,
10.0214-5030.4, 8523927

ABS-STUURAPPARATEN

absstuurapparaten@gmail.com

info@absstuurapparaten.nl

(0) 687120809 (Whatsapp)

adres:

ABS Stuurapparaten

(alleen op afspraak)

Vechtstraat 27

1946BB Beverwijk

Websitewww.absstuurapparaten.nl/category/autos/reparatie-abs-pomp-bmw-motoren-motorfiets-ate-
mk61-2006/