
Auto is:
Motorisch 100%
Interieur 100%
Onderstel 100%
Elektrisch 100%
Plaatwerk 98%

Enige minpunt:

Auto heeft aan de bijrijderskant bij de dorpel achteraan een deuk, mensen die het niet weten valt het niet eens op. Auto heeft rondom ook wat kleine deukjes maar niks ergs. De volgende stap was dan ook om dit te laten bijwerken maar dit laat ik aan de volgende eigenaar over.

Er gaat niks apart weg van de auto!

Prijs is richtprijs, goed bod is altijd welkom
en kijken kan natuurlijk op!