

Koppeling amp vliegwiel van uw Skoda 1.6 1.9 2.0 TDI kapot (599 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Best**
<https://www.advertentiax.nl/x-231929-z>

Wanneer uw auto niet meer koppelt of ontkoppelt zou het kunnen zijn dat uw koppeling/vliegwiel defect is.

Vervelend maar wij hebben de mogelijkheid dit voor u met garantie voor een zeer scherpe prijs te repareren 599€

Koppeling en vliegwiel worden in zijn geheel vervangen door nieuwe onderdelen.

Tevens is het ook mogelijk uw auto door heel Nederland te laten transporteren naar onze werkplaats. De kosten hiervoor bedragen 50 cent/km. Een rit Amsterdam – Best kost dan 56,5€.

Staat uw auto niet in onderstaande lijst kan de prijs iets variëren, neem hiervoor contact op.

Bij vragen kunt u contact opnemen met: 0499 – 399333.

Motortype kW (pk) cm³ van tot

Audi A3 (8P1) [3-Drs.]

1.6 TDI 16V CAYB 66 (90) 1596 mei-09 aug-12

1.6 TDI 16V CAYC 77 (105) 1596 mei-09 aug-12

1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 mei-03 mei-10

Audi A3 Sportback (8PA/PS) [5-Drs.]

1.6 TDI 16_V CAYB 66 (90) 1598 mei-09 jan-13

1.6 TDI 16_V CAYC 77 (105) 1598 mei-09 jan-13

1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 mei-03 mei-10

Audi A3 Sportback (8PA/PS) [5-Drs.]

1.6 TDI 16_V CAYB 66 (90) 1598 mei-09 jan-13

1.6 TDI 16_V CAYC 77 (105) 1598 mei-09 jan-13

1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 mei-03 mei-10

Audi A3 Sportback (8PA/PS) [5-Drs.]

1.6 TDI 16_V CAYB 66 (90) 1598 mei-09 jan-13

1.6 TDI 16_V CAYC 77 (105) 1598 mei-09 jan-13

1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 mei-03 mei-10

Audi A3 Sportback (8PA/PS) [5-Drs.]

1.6 TDI 16_V CAYB 66 (90) 1598 mei-09 jan-13

1.6 TDI 16_V CAYC 77 (105) 1598 mei-09 jan-13

1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 mei-03 mei-10

Audi A3 Sportback (8PA/PS) [5-Drs.]

1.6 TDI 16_V CAYB 66 (90) 1598 mei-09 jan-13

1.6 TDI 16_V CAYC 77 (105) 1598 mei-09 jan-13



Koppeling amp vliegwiel van uw Skoda 1.6 1.9 2.0 TDI kapot

<https://www.advertentiax.nl/x-231929-z>



Koppeling amp vliegwiel van uw Skoda 1.6 1.9 2.0 TDI kapot

<https://www.advertentiax.nl/x-231929-z>



Koppeling amp vliegwiel van uw Skoda 1.6 1.9 2.0 TDI kapot

<https://www.advertentiax.nl/x-231929-z>




Koppeling amp vliegwiel van uw Skoda 1.6 1.9 2.0 TDI kapot

<https://www.advertentiax.nl/x-231929-z>



Koppeling amp vliegwiel van uw Skoda 1.6 1.9 2.0 TDI kapot

<https://www.advertentiax.nl/x-231929-z>



Koppeling amp vliegwiel van uw Skoda 1.6 1.9 2.0 TDI kapot

<https://www.advertentiax.nl/x-231929-z>



Koppeling amp vliegwiel van uw Skoda 1.6 1.9 2.0 TDI kapot

<https://www.advertentiax.nl/x-231929-z>



Koppeling amp vliegwiel van uw Skoda 1.6 1.9 2.0 TDI kapot

<https://www.advertentiax.nl/x-231929-z>



Koppeling amp vliegwiel van uw Skoda 1.6 1.9 2.0 TDI kapot

<https://www.advertentiax.nl/x-231929-z>



Koppeling amp vliegwiel van uw Skoda 1.6 1.9 2.0 TDI kapot

<https://www.advertentiax.nl/x-231929-z>

Seat Toledo (5P2) [MPV]
1.9 TDI BJB; BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 okt-04 mei-09
Skoda Octavia (1Z3) [Hatchback]
1.9 TDI BJB; BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 jun-04 mrt-13
Skoda Octavia Combi (1Z5) [Combi]
1.9 TDI BJB; BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 jun-04 jun-13
1.9 TDI 4x4 BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 nov-04 dec-10
Skoda Superb (3TAA) [Hatchback]
1.9 TDI BLS; BXE 77 (105) 1896 jul-08 nov-10
Skoda Superb Combi (3TAC/TAF) [Combi]
1.9 TDI BLS; BXE 77 (105) 1896 okt-09 nov-10
Volkswagen Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH) [Van]
1.9 TDI BJB; BLS 77 (105) 1896 apr-04 aug-10
1.9 TDI 4Motion BLS 77 (105) 1896 nov-08 aug-10
Volkswagen Caddy Combi III (2KB,2KJ) [MPV]
1.9 TDI BJB; BLS 77 (105) 1896 apr-04 aug-10
1.9 TDI 4Motion BLS 77 (105) 1896 mei-08 aug-10
Volkswagen Golf V (1K1) [Hatchback]
1.9 TDI BRU; BXF 66 (90) 1896 mei-04 nov-08
1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 okt-03 nov-08
Volkswagen Golf V 4Motion (1K1) [Hatchback]
1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 aug-04 nov-08
Volkswagen Golf VI (5K1) [Hatchback]
1.6 TDI 16_V CAYB 66 (90) 1598 feb-09 dec-12
1.6 TDI 16_V CAYC 77 (105) 1598 feb-09 nov-12
Volkswagen Golf V Variant (1K5) [Combi]
1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 jun-07 sep-09
Volkswagen Golf V Variant 4Motion (1K5) [Combi]
1.9 TDI BLS 77 (105) 1896 jan-08 sep-09
Volkswagen Golf VI Variant (AJ5/1KA) [Combi]
1.6 TDI 16_V 105 CAYC 77 (105) 1596 jul-09 jul-13
1.6 TDI 16_V 4Motion CAYC 77 (105) 1598 jul-09 jul-13
2.0 TDI 16_V CBDA; CFHB 100 (136) 1968 jul-09 jul-13
2.0 GTD 16_V CBDB; CFHC; CJAA; CLCB 103 (140) 1968 jul-09 jul-13
Volkswagen Golf Plus (5M1/1KP) [MPV]
1.6 TDI 16_V 90 CAYB 66 (90) 1596 feb-09 jun-14
1.6 TDI 16_V 105 CAYC 77 (105) 1596 mrt-09 jun-14
1.9 TDI 90 BRU; BXF; BXJ 66 (90) 1896 mei-05 jan-09
1.9 TDI 105 BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 jan-05 jan-09
1.9 TDI 16_V CBDC 81 (110) 1968 mrt-09 mei-10

Volkswagen Jetta III (1K2) [Sedan]
1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 sep-05 jun-08
Volkswagen Passat (3C2) [Sedan]
1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 mrt-05 nov-08
2.0 TDI 16_V Bluemotion CBDC 81 (110) 1968 nov-08 jul-10
Volkswagen Passat Variant (3C5) [Combi]
1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 aug-05 nov-08
2.0 TDI 16_V Bluemotion CBDC 81 (110) 1968 nov-08 nov-10
Volkswagen Touran (1T1/T2) [MPV]
1.9 TDI 90 BRU; BXF; BXJ 66 (90) 1896 nov-04 mei-10
1.9 TDI 100 Euro 4 AVQ 74 (101) 1896 feb-03 mei-04
1.9 TDI 105 Euro 3 BKC; BLS; BXE 77 (105) 1896 aug-03 mei-10

Referentie nummers,

03G105264AA 03G105264AB 03G105264AC 03G105264AD 03G105264C 03G105264D 03G105264G
03G105264N 03G105264S 03G105264T
03G105266AC 03G105266AL 03G105266BA 03G105266BM 03G105266E 03G141264K 03G141264S
03G141264T 03L105266E Luk 415 025 010
Sachs 2290 601 004 Valeo