
druksensor wordt aangesloten en deze een verkeerd (te laag) signaal naar de ecu stuurt en deze alleen maar meer diesel inspuit wat zorgt voor een geheel verkeerde luchtdiesel verhouding.

www.tunex.nl

Tunex Automotive BV
Bredesteeg 12
7041 GV s-Heerenberg (gelderland)

tel. 0314
Toon telefoonnummer