

ABS POMP BMW K1200 K1300 R1200 K1600 R1200 R900 - GARANTIE



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiex.nl/x-1307944-z>

REPARATIE VAN ABS POMP BMW MOTOREN:

Foutcode : C1DF0 / CDF1 of 05DF0 / 05DF1 (24048/24049) op de pompmotor?

Heeft u een BMW motorrad type K-serie of R-serie van ongeveer 2006-2013?

Dan hebt u waarschijnlijk een defecte ABS-eenheid van de Ate MK61-familie. BMW duidt het systeemtype aan met ABS of ABS2. We hebben een oplossing ontwikkeld die de reconstructie van de ABS-eenheid omvat. Hierdoor verdwijnt de fout en keert deze niet terug. Geen codering vereist. Ontluchten is echter noodzakelijk om de hydraulische blok / pompmotor te vervangen.

REPARATIE BINNEN 1 DAG

SPOED REPARATIE BINNEN 1-2 UUR

Onze prijs is 249 euro incl BTW

2 JAAR GARANTIE

BMW K1200S (K40)BMW K1300S (K40)BMW K1200R (K43)BMW K1200R Sport (K43)BMW K1300R

(K43)BMW K1200GT (K44)BMW K1300GT (K44)BMW K1600 (K48)BMW K1600GTL (K48)BMW K1200S (K25)BMW K1200S Adventure (K25)BMW K1200S (K27)BMW K1200S (K26)BMW K1200S (K26/K28)


De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens die zijn gebruikt om de ABS-kaart te identificeren.

De foutcodes C1DF0 en C1DF1 (005DF0 / C1DF0 Defecte pompmotor
005DF1 / C1DF1 - Contact storing pompmotor) wordt meestal verkregen na de diagnose.

Elke ABS unit heeft een breed scala aan ATC-nummers en twee BMW-nummers in het algemeen, wijzen allemaal op hetzelfde stuurapparaat. Een van deze nummers is voldoende om het stuurapparaat te



ABS	POMP	BMW	K1200
K1300	R1200	K1600	R1200
R900	-	GARANTIE	



ABS	POMP	BMW	K1200
K1300	R1200	K1600	R1200
R900	-	GARANTIE	



ABS	POMP	BMW	K1200
K1300	R1200	K1600	R1200
R900	-	GARANTIE	



ABS	POMP	BMW	K1200
K1300	R1200	K1600	R1200
R900	-	GARANTIE	

<https://www.advertentienx.nl/x-1307-944-z>



De four codes
005DF1 / C11
Eke ABS sum
wizen alloma



<https://www.adartintex.nl/x-1307-9441/>
 - Contact storien
 left en breed
 p hetzelfde str




<https://www.advertintex.nl/x-1307-944/>
 DFO/ C1D0
 ABS POME
 K1300 R1200
 R1600 R1200
 GARANTIE
 BMW K1200
 BMW K1200
 (3 stuks AT
 oparmaten . Een



<https://www.ad-artiflex.nl/x-1307-944-3>
 effect pomp
 neesal verk
 R900 K1300 R1200 K1600 R12000
 GARANTIE



<https://www.advertentie.nl/x-1307-944-z>



ABS POMP BMW K1200
K1300 R1200 K1600 R1200
R900 GARANTIE

identificeren.

Elke rij correspondeert met een ABS-unit:

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.863.3, 10096108633, 10.0613-3697.1, 10061336971, 7682002, 10.0214-5.009.4, 10021450094, 7715107

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.847.3, 10096108473, 10.0613-3470.1, 10061334701, 7707617, 10.0214-5003.4, 10021450034,

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.833.3, 10096108333, 10.0613-3342.3, 10061333423, 7704436, 10.0214-5002.4, 10021450024, 7705387

ABS Stuurapparaat : 10.0961-6.503.3, 10096165033, 10.0619-3642.1, 10061936421, 8526747, 10.0214-5025.4, 10021450254,

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0859.3, 10096108593, 10.0613-3581.1, 10061335811, 7682002, 10.0214-5008.4, 10021450084, 7711978

ABS Stuurapparaat : 10.0961-6.504.3, 10096165043, 10.0619-3886.1, 10061938861, 10021450304, 10.0214-5030.4, 8523927

CONTACT :

ABS-STUURAPPARATEN

absstuurapparaten@gmail.com
info@absstuurapparaten.nl

(0) 687120809 (Whatsapp)

adres:

ABS Stuurapparaten

(alleen op afspraak)

Vechtstraat 27

1946BB Beverwijk

Website absstuurapparaten.nl/category/autos/reparatie-abs-pomp-bmw-motoren-motorfiets-ate-mk61-2006/