

Trilling in aandrijving sprinter vito vianoCardanas revisie



Locatie **Limburg, Maasbree**
<https://www.advertentiex.nl/x-388418-z>

Wanneer er in uw sprinter as een trilling zit is het vaak zo dat er een van de kruisstukken van de zogeheten cardanas, ookwel aandrijf-as of tussen-as genoemd, droog aan het lopen is.

Omdat deze assen eenmalig gefabriceerd zijn, is er geen mogelijkheid van smeren en ook kan men de kruisstukken niet vervangen zoals dat normaal gezien wél is.

Mercedes dealer, en andere garagehouders, zullen u dus vertellen dat de as niet te repareren valt, en dat u hem in zijn geheel dient te vervangen door een nieuwe. een dergelijke nieuwe as kost meestal €1400,- ex BTW en ex montage, daarnaast zullen ze hem moeten bestellen en kan het een tot twee dagen duren voordat deze voorradig zijn.

Wij hebben de ideale oplossing voor u, wij hebben namelijk de mogelijkheid om de assen te repareren. We kunnen compleet nieuwe originele assen leveren voor rond de €750,- of een gereviseerde set voor €345,- ex BTW uiteraard kunnen we uw oude as reviseren terwijl u erop wacht.

Prijzen als volgt

Crafter of Sprinter kruisstuk vervangen € 185

Crafter of Sprinter hanglader vervangen € 135

Vito Viano kruisstuk 24 mm vervangen € 150

Vito Viano kruisstuk 27mm vervangen € 185

Vito Viano hangager vervangen € 95

Oplassen van een gaffel wanneer deze uit is geslagen €20

De/ en montage van de as vanonder uw auto wanneer deze word gerepareerd wanneer u erop wacht, €



Trilling in aandrijving sprinter
vito vianoCardanas revise

<https://www.advertentiaex.nl/x-3884>



Trilling in aandrijving sprinter
vito vianoCardanas revise

<https://www.advertentix.nl/x-388418-z>



Trilling in aandrijving sprinter
vito vianoCardanas revisie

<https://www.advertentiax.nl/x-388418-z>



Trilling in aandrijving sprinter
vito vianoCardanas revisie

<https://www.advertentiax.nl/x-388418-z>



Trilling in aandrijving sprinter
vito vianoCardanas revisie

<https://www.advertentix.nl/x-3884>
18-z



Trilling in aandrijving sprinter
vito vianoCardanas revise

<https://www.advertentia.nl/x-3884>
18-z




Trilling in aandrijving sprinter
vito vianoCardanas revise

<https://www.advertentiaex.nl/x-3884>
18-z




Trilling in aandrijving sprinter
vito vianoCardanas revise

<https://www.advertentix.nl/x-3884>
18-z



Trilling in aandrijving sprinter
vito vianoCardanas revise

<https://www.advertentiax.nl/x-3884>
18-Z



Triling in aandrijving sprinter
vito vianoCardanas revise

<https://www.advertentiaex.nl/x-388418-z>