

Honda CB400N carburateurs Revisie (Keihin VB31B) (160 EUR)



Locatie **Utrecht, Veenendaal**
<https://www.advertentiex.nl/x-1079484-z>

Carburateurs zijn ultrasoon gereinigd, corrosie behandeld, gecontroleerd en gereviseerd.
(Incl. garantie op functioneren.)

Honda CB400N (1978-1983)
Keihin VB31B
Pilot: #42
Main: #78
Main2: #108

Liever uw eigen set ultrasoon gereinigd en gereviseerd hebben? €110,-

Prijs is inclusief demonteren, ultrasoon reinigen, monteren en revisiesets.

Voor eventuele vragen, kunt u contact opnemen.

Werkzaamheden bij reinigen & reviseren:



Honda CB400N carburateurs
Revisie (Keihin VB31B)



<https://www.advertentie.nl/x-1079484-z>



<https://www.advertentix.nl/x-1079484-z>



<https://www.advertentia.nl/x-1079484-z>

Honda CB400N carburateurs Revisie (Keihin VB31B)

[illegible]

Wat is Ultrasoon Reinigen:



<https://www.advertentiax.nl/x-1079484-z>

Hofla CH400N carburateurs
Revisie (Keihin VB31B)



<https://www.advertentiax.nl/x-10794864-2>

Honda CB400N carburateurs
 (Keihin VB31B)



<https://www.advertentie.nl/x-1079484-z>

Revue (Keihin VB31B)



<https://www.advertentiax.nl/x-1079484-2>

Honda CB400N carburateurs
Revisie (Keihin VB31B)



<https://www.advertentie.nl/x-1079404-2>

Honda CB400N carburateurs
Revisie (Keihin VB31B)

Ultrasoon reinigen is een zeer effectieve reinigingstechniek. Het reinigingseffect in een ultrasoon bad ontstaat doordat geluidsgolven door de reinigingsvloeistof worden gestuurd. Hierdoor ontstaan tienduizenden luchtbelletjes die door de geluidsgolven in elkaar klappen. Deze implosies hebben een veelvoud aan kleine stromingen door de reinigingsvloeistof tot gevolg. Deze stromingen functioneren als een borstel en weken het vuil los van het voorwerp. Met als gevolg: het ultrasoon reinigen van de voorwerpen die zich in de ultrasoon reiniger bevinden. Dit zonder te krassen of te schuren en tot op plaatsen waar je met de hand of het oog niet bij kunt.

Tags:

Ultrasoon reinigen, Onderhoud, Ultrasoon Reiniger, Carburateur, Carburateurs, Schoonmaken, Revisie, Reviseren, Tickopur R33 , Tickopur RW77, Tickopur TR3, Ultrasoon bad, GeneralSonic SG27, GeneralSonic, SG03 Mikuni,,