

Pw 50 originele Yamaha zijspan (1.200 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Nieuw-Vennep**
<https://www.advertentiax.nl/x-1102106-z>


Yamaha Pw origineel zijspan
 primaire verandering vervangen (te hoge topsnelheid is weg acceleratie is goed)
 FMF uitlaat compleet
 60cc met kop
 Boyesen membraan
 Inlaat en carburateur voor 60cc
 Semi hoog toeren koppelingveren
 Hoog toeren veren ook aanwezig maar niet nodig
 Voetrem Achter
 Hoogstuur
 Nieuwe banden
 Cross voetsteunen
 Zelf meng systeem verwijderd
 Hoge koppel ontsteking
 Hoge toeren ontsteking ook aanwezig maar zelf nooit erg tevreden over geweest
 Carburatie afgesteld met labda op de Dyno door de Dyno king Ruud Fredriks Dynojet B.V.

Erg leuke brommer voor de kids
 Mulzand is geen probleem met en zonder zijspan
 Topsnelheid is niet te hoog

Goed gebouwde brommer geen koste bespaard

Aanvullende onderdelen aanwezig

Let op deze brommer wordt niet meer gebruikt maar staat ook niet in de

 Pw 50 originele Yamaha zijspan https://www.advertentiax.nl/x-1102106-z	 Pw 50 originele Yamaha zijspan https://www.advertentiax.nl/x-1102106-z	 Pw 50 originele Yamaha zijspan https://www.advertentiax.nl/x-1102106-z	 Pw 50 originele Yamaha zijspan https://www.advertentiax.nl/x-1102106-z	 Pw 50 originele Yamaha zijspan https://www.advertentiax.nl/x-1102106-z	 Pw 50 originele Yamaha zijspan https://www.advertentiax.nl/x-1102106-z	 Pw 50 originele Yamaha zijspan https://www.advertentiax.nl/x-1102106-z	 Pw 50 originele Yamaha zijspan https://www.advertentiax.nl/x-1102106-z	 Pw 50 originele Yamaha zijspan https://www.advertentiax.nl/x-1102106-z	 Pw 50 originele Yamaha zijspan https://www.advertentiax.nl/x-1102106-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--