

Honda CB750 Bol D039or Carburateurs (Keihin VB52A) Revisie (210 EUR)



Locatie **Utrecht, Veenendaal**
<https://www.advertentiex.nl/x-1151761-z>

Carburateurs zijn gedemonteerd, gesplitst, ultrasoon gereinigd, ultrasoon corrosie/oxidatie behandeld, gecontroleerd, gemonteerd, afgesteld en gereviseerd. (Incl. garantie op functioneren.)

Honda CB750 bol d'or
Carburateurs: Keihin VB52A
Stationair: #35
Primair: #68
Secondair: #102

"Plug en Play", alleen nog even synchroniseren op de desbetreffende motor.
(Eventueel inruil mogelijk, €170,- vraag naar de voorwaarden.)


Liever uw eigen set ultrasoon gereinigd en gereviseerd hebben? €160,-

Prijs is inclusief demonteren, ultrasoon reinigen, ultrasoon corrosie/oxidatie behandeling, monteren, afstellen en incl. 4 revisiesets.

Voor eventuele vragen, kunt u contact opnemen.



Honda CB750 Bol D0390r
Carburateurs (Keihin VB52A)
Revise



**Honda CB750 Bol D0390r
Carburateurs (Keinin VB52A)
Revise**




<https://www.advertentieux.nl/x-1151761-z>



Honda CB750 Bol D0390r
Carburateurs (Keihin VB52A)
Revisie
<https://www.advertentienx.nl/x-1151761-z>



g noteren. De
e Gee also
reinen mate
gblazen en
zorgvuldig ge
Astellingen v




ge delen gaan
SGC3) met Tick
l. Na het uuras
ntroneerd. Een
teed en voorz
ning en/of luch




herschillen
ur R33, TR
reiligen, word
al school, droo
van nieuwe rev
throeven word



[http://www.vlaanderen.be/nl/x-1151](#)



7-1-2019



alsonic SG 27
van het te
droog
urs wer
'ringen.
óf op verzoek

terug gezet naar fabrieksafstellingen. Vlotterhoogte van de carburateurs worden gecontroleerd en afgesteld naar fabrieks-afstellingen. Als laatste controle worden de carburateurs op een lekttestbank gezet die onder lichte druk de carburateurs vult met benzine om eventuele lekkages uit te sluiten.

Wat is ultrasoon reinigen:

Ultrasoon reinigen is een zeer effectieve reinigingstechniek. Het reinigingseffect in een ultrasoon bad ontstaat doordat geluidsgolven door de reinigingsvloeistof worden gestuurd. Hierdoor ontstaan tienduizenden luchtbelletjes die door de geluidsgolven in elkaar klappen. Deze implosies hebben een veelvoud aan kleine stromingen door de reinigingsvloeistof tot gevolg. Deze stromingen functioneren als een borstel en weken het vuil los van het voorwerp. Met als gevolg: het ultrasoon reinigen van de voorwerpen die zich in de ultrasoon reiniger bevinden. Dit zonder te krassen of te schuren en tot op plaatsen waar je met de hand of het oog niet bij kunt.

Tags:

Ultrasoon reinigen, Onderhoud, Ultrasoon Reiniger, Carburateur, Carburateurs, Schoonmaken, Revisie, Reviseren, Tickopur R33 , Tickopur RW77, Tickopur TR3, Ultrasoon bad, GeneralSonic SG27, GeneralSonic, SG03 Mikuni,,