

Mercury 67.59,8 pk Johnson 5pk Selva 6pk Evinrude 4 6pk



Locatie **Groningen, Uithuizen**
<https://www.advertentieux.nl/x-1181266-z>



Mercury 7.5pk foto 1 2 3
Kortstaart
motor loopt en koelt perfect
voorzien van een onderhoudsbeurt
2 cilinder 2 takt
Proefdraaien en inruil mogelijk van defecte motor
Prijs 450,-

Mercury 6 pk foto 4 5
Langstaart
motor loopt en koelt goed
schakeling in het handvat v/na
2 cilinder 2 takt
Proefdraaien en inruil mogelijk van defcte /oude motor
Prijs 649,-

Mercury 7.5 pk foto 6 7
Langstaart
motor loopt en koelt goed
2 cilinder 2 takt



Mercury 67.59,8 pk Johnson
5pk Selva 6pk Evinrude 4 6pk



Mercury 67.59,8 pk Johnson
5pk Selva 6pk Evinrude 4 6pk



Mercury 67.59,8 pk Johnson
5pk Selva 6pk Evinrude 4 6pk



Mercury 67.59,8 pk Johnson
5pk Selva 6pk Evinrude 4 6pk



2 cylinder 21
Poefdraaien
Prij 350
Persun 5 pk
Kortstaart
Meun 67 19,8 pk Johnson
5pk Belva 6pk Elmude 4 6pk



Mercury 67.59,8 pk Johnson
5pk Selva 6pk Evinrude 4 6pk



Mercury 67.59,8 pk Johnson
5pk 9elva 6pk Evinrude 4 6pk
or



Mercury 67.59,8 pk Johnson
5pk Selva 6pk Evinrude 4 6pk



Mercury 67.59,8 pk Johnson
5pk Selva 6pk Evinrude 4 6pk



Mercury 67.59,8 pk Johnson
5pk Selva 6pk Evinrude 4 6pk

4 stroke motor loopt en koelt goed
Proefdraaien en inruil mogelijk van defecte motor
motor heeft een beurt gehad
Prijs 395,-

Mercury 9,8 pk foto 13 14 15
kortstaart
motor loopt en koelt goed
voorzien van nieuwe waterpomp
2 cylinder 2 takt
proefdraaien en inruil mogelijk van defecte motor
Prijs 475,-

Selva 6 pk foto 16 17 18
Kortstaart motor is in nieuwstaat
heeft onderhoud gehad en loopt en koelt goed
Proefdraaien en inruil mogelijk van uw oude defecte motor
Prijs 495,-

Evinrude 6 pk foto 19 20
Langstaart
voorzien van onderhoudsbeurt
2 cylinder 2 takt
motor loopt en koelt goed
voor achteruit vrijloop
Proefdraaien en inruil mogelijk van defecte motor
Prijs 395,-

Evinrude 4.5 pk foto 21 22
Kortstaart
interne benzine tank dodemans koort
motor is volledig nagezien
stille krachtige 2 cylinder 2 takt
Proefdraaien en inruil mogelijk van defecte motor
Prijs,-