

Hallgever Type 1 BMW R1100 850 halgever ontsteking (110 EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Voorburg**
<https://www.advertentiex.nl/x-1238324-z>

Ontsteking Hall-gever met nieuwe hall-sensors en nieuwe bedrading. Type met platte stekker. (zie foto's)

Orgineel BMW onderdeelnr.: 12 11 2 306 137

Geschiedt voor: 259 (R850GS / R1100GS) 259R (R850R / R1100R) R28 (R850R / R1150R / Rockster)
259 (R850RT / R1100RT) R22 (R850RT / R1150RT) 259 (R1100S / R1100RS)

Nieuwprijs: € 283,27

Mijn prijs: € 110,00 met inruil van de oude hallgever. (Zonder inruil is niet mogelijk)

Hoe werkt het? U betaalt € 140,00 (excl. verzendkosten) en ontvangt van mij de hall-gever. Na retour zenden van de kapotte hall-gever krijgt u € 30,00 van mij terug. € 30,00 statiegeld dus. Uiteraard kunt u hem ook op komen halen, bij inlevering van de oude betaalt u dan € 110,00

Een handleiding voor montage en afstellen wordt er bij geleverd.

Symptomen van een defecte halgever:

- Je komt 's avonds thuis met een perfect rijdende motor, zet hem in de schuur en de volgende morgen doet hij/zij het gewoon niet meer.

[illegible]

1. In de halve minuut na het contact aangaan zwijpt de wijze van de toerentelefoon vaak op en neer.
 2. Onthoor je de benzinepomp, in de tank, aan- en uitschakelen zonder dat dat zou moeten.
 3. In allen in de uitlaat terwijl de motor er mee sput of tijdens starten.
 4. Omdat de motor er mee gesput is draait de brandstofpomp niet als je op de startknop drukt. Hij zou dan
 5. namelijk even moeten draaien. Niet te verwarren met het draaien van de pomp als je het contact aan zet.



Hallgever Type 1 BMW R1100
850 halgever ontsteking



Hallgever Type 1 BMW R1100
850 halgever ontsteking




Hallgever Type 1 BMW R1100
850 halgever ontsteking
<https://www.advertentiax.nl/x-1238324-z>



Hallgever Type 1 BMW R1100
850 halgever ontsteking
<https://www.advertentie.nl/x-1238324-z>



Hallener type BMW R1100
8500 halogeen ontsteking




Kapot en je vent
zinzin pomp, in de
tlaai terwijl de
er mee gestop
eten draaien. 1



contact aan de
nk, van- en uit
or er mee sopt
draait de brand
te verwarren m



324-
https://www.advertentie.nl/x-1238
wiep de wijze
kelen zonder d
iden starten.
pomp niet als
et draaien van



de toerentellen
dat zou moeten
de startknop
pompo als je het



Halligever Type 1 BMW R1100
850 halgover onsteking
<https://www.advintotrix.nl/x-1238-324-2>

want dat signaal heeft niets met de halgever te maken.
- Of er gebeurt helemaal.