

## ABS SENSOR BMW 5 SERIE E39 ACHTERZIJDE 520i 523i 525i 535i (29,95 EUR)



Locatie **Limburg, Heel**  
<https://www.advertentiax.nl/x-1244481-z>



BESTELNUMMER:86655

ABS SENSOR GESCHIKT VOOR ACHTERZIJDE BMW 5 SERIE (SEDAN) 520i 523i 525i 535i 528i 540i  
 LINKS EN RECHTS.

Specificaties:  
 inbouwplaats achteras links en rechts  
 lengte (mm) 900  
 gewicht (kg) 0,08  
 OE nummers  
 BMW 3452 0025 724  
 3452 1165 535  
 3452 6756 376

BMW 5 serie (E39) [Sedan]

520i 24\_V M52-B20(206S3) 110 (150) 1991 01-1996 09-2000

520i 24\_V M54-B22(226S1) 125 (170) 2171 09-2000 06-2003

523i 24\_V M52-B25(256S3) 125 (170) 2494 11-1995 09-2000

523i 24\_V M54-B24(226S1) 125 (170) 2171 09-2000 06-2003

525i 24\_V M52-B28(256S3) 125 (170) 2494 11-1995 09-2000

525i 24\_V M54-B30(226S1) 125 (170) 2171 09-2000 06-2003

525i 24\_V M54-B36(226S1) 125 (170) 2171 09-2000 06-2003

525i 24\_V M54-B44(226S1) 125 (170) 2171 09-2000 06-2003

M5 4.9 32\_V S62-B50(508S1) 294 (400) 4941 10-1998 06-2003

525i to M5 D25(256T1) 105 (143) 2498 01-1996 06-2003

525i to M5 D25(256T1) 105 (143) 2498 01-1996 06-2003

525d 24\_V M57-D25(256T1) 105 (143) 2498 01-1996 06-2003

520d 24\_V M57-D30(306D1) 135 (184) 2926 09-1998 09-2000

520d 24\_V M57-D30(306D1) 135 (184) 2926 09-1998 09-2000

520d 24\_V M57-D30(306D1) 135 (184) 2926 09-1998 09-2000

520d 24\_V M57-D30(306D1) 135 (184) 2926 09-1998 09-2000

520d 24\_V M57-D30(306D1) 135 (184) 2926 09-1998 09-2000

520d 24\_V M57-D30(306D1) 135 (184) 2926 09-1998 09-2000

520d 24\_V M57-D30(306D1) 135 (184) 2926 09-1998 09-2000

520d 24\_V M57-D30(306D1) 135 (184) 2926 09-1998 09-2000



ABS SENSOR BMW 5 SERIE  
 E39 ACHTERZIJDE 520i 523i  
 525i 535i  
<https://www.advertentiax.nl/x-1244481-z>




ABS SENSOR BMW 5 SERIE  
 E39 ACHTERZIJDE 520i 523i  
 525i 535i  
<https://www.advertentiax.nl/x-1244481-z>




ABS SENSOR BMW 5 SERIE  
 E39 ACHTERZIJDE 520i 523i  
 525i 535i  
<https://www.advertentiax.nl/x-1244481-z>



ABS SENSOR BMW 5 SERIE  
 E39 ACHTERZIJDE 520i 523i  
 525i 535i  
<https://www.advertentiax.nl/x-1244481-z>




ABS SENSOR BMW 5 SERIE  
 E39 ACHTERZIJDE 520i 523i  
 525i 535i  
<https://www.advertentiax.nl/x-1244481-z>



ABS SENSOR BMW 5 SERIE  
 E39 ACHTERZIJDE 520i 523i  
 525i 535i  
<https://www.advertentiax.nl/x-1244481-z>



ABS SENSOR BMW 5 SERIE  
 E39 ACHTERZIJDE 520i 523i  
 525i 535i  
<https://www.advertentiax.nl/x-1244481-z>



ABS SENSOR BMW 5 SERIE  
 E39 ACHTERZIJDE 520i 523i  
 525i 535i  
<https://www.advertentiax.nl/x-1244481-z>



ABS SENSOR BMW 5 SERIE  
 E39 ACHTERZIJDE 520i 523i  
 525i 535i  
<https://www.advertentiax.nl/x-1244481-z>



ABS SENSOR BMW 5 SERIE  
 E39 ACHTERZIJDE 520i 523i  
 525i 535i  
<https://www.advertentiax.nl/x-1244481-z>

---

-----  
Boven € 200,- GRATIS verzending door heel Nederland.  
-----

Onze producten zijn TUV / ISO EURO gecertificeerd met fabrieksgarantie.

Zowel ophalen als verzenden mogelijk.

Verzendkosten: België € 10.00 / € 15.00

Betaalmogelijkheden: bankoverschrijving, IDEAL, Paypal of contant.

Levertijd: binnen 48 uur.

Retour mits niet gebruikt : 14 dagen.

MONTAGE OOK MOGELIJK, VRAAG NAAR MOGELIJKHEDEN.

Klik rechtsboven op onze naam voor alle andere auto onderdelen.

Let op: foto kan afwijken.

-----

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met ons : 085-4011901.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 08:30 tot 18:00.

Zijn wij in gesprek? wij bellen altijd terug.

Heeft u een ander model auto, kunt u uw onderdeel niet vinden of heeft u een ander onderdeel nodig? Ga dan naar [WWW.PORZA.NL](http://WWW.PORZA.NL) of bel naar 085-4011901.

Bezoekadres:

Straelseweg 52

5911CR