


Mazda 2 1.3 Bifuel 5DRS 2011 Grijs GT-M line Ipg (5.995 EUR)



Locatie **Utrecht, Veenendaal**
<https://www.advertentiax.nl/x-1276599-z>

€40,00 wegenbelasting
 2e eigenaar.
 Achterbank in delen neerklapbaar
 Airbag bestuurder, passagier, hoofd achter, hoofd voor.
 Anti slip control
 Apk zie foto
 Bekerhouders
 Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar
 Boordcomputer
 Dakspoiler
 Lederen stuurwiel
 Lichtmetalen velgen 15 inch
 Multimedia voorbereiding
 Radio cd mp3
 Gemiddeld 1 op 18 op Ipg.

Wat er recent aan de auto is gebeurd.
 2 nieuwe banden voor.
 Ruitenbladen vervangen
 Motorolie ververs.

 https://www.advertentiax.nl/x-1276599-z Mazda 2 1.3 Bifuel 5DRS 2011 Grijs GT-M line Ipg	 https://www.advertentiax.nl/x-1276599-z Mazda 2 1.3 Bifuel 5DRS 2011 Grijs GT-M line Ipg	 https://www.advertentiax.nl/x-1276599-z Mazda 2 1.3 Bifuel 5DRS 2011 Grijs GT-M line Ipg	 https://www.advertentiax.nl/x-1276599-z Mazda 2 1.3 Bifuel 5DRS 2011 Grijs GT-M line Ipg	 https://www.advertentiax.nl/x-1276599-z Mazda 2 1.3 Bifuel 5DRS 2011 Grijs GT-M line Ipg	 https://www.advertentiax.nl/x-1276599-z Mazda 2 1.3 Bifuel 5DRS 2011 Grijs GT-M line Ipg	 https://www.advertentiax.nl/x-1276599-z Mazda 2 1.3 Bifuel 5DRS 2011 Grijs GT-M line Ipg	 https://www.advertentiax.nl/x-1276599-z Mazda 2 1.3 Bifuel 5DRS 2011 Grijs GT-M line Ipg	 https://www.advertentiax.nl/x-1276599-z Mazda 2 1.3 Bifuel 5DRS 2011 Grijs GT-M line Ipg	 https://www.advertentiax.nl/x-1276599-z Mazda 2 1.3 Bifuel 5DRS 2011 Grijs GT-M line Ipg
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Derde remlicht vervangen.
 Nieuw accu.
 Vrijwel nieuw met deuren en scharnieren en remmen en banden en scharnieren.
 De kleppen zijn 2 jaar geleden bijgesteld. Loopt als een zonnetje.
 Er was drie jaar geleden een busje met 10 km per uur achteruit tegen mijn achterkant gereden. Dat
 veroorzaakte een deuk achter in de klep. Die heb ik zelf zo goed als mogelijk uitgedrukt. Zijn ge en
 gevolgen voor de achteras van de auto. Het enige wat u kan doen is een andere achterklep via de sloop
 oep zetten. Is uurtje werk ongeveer. Verder mankeert de auto niets. Ik vind en vind het namelijk niet.