

PRIJS GEZAKT Volvo XC90 2.5 T 7 PERSOONS. (5.999 EUR)



Locatie **Gelderland, Ede**
<https://www.advertentiax.nl/x-1279105-z>



Deze zeer ruime 7 zits familie auto gaat plaats maken voor een kleiner exemplaar, en dat doet wel een beetje pijn.

Wij hebben nooit bekibbeld op het onderhoud, simpelweg omdat dit onze familie auto is die het gewoon altijd goed moet doen.

Ik heb alle facturen bewaard van wat we er aan hebben gedaan en ook de facturen van de vorige eigenaar. Veel onderhoud juist preventief uitgevoerd.

Korte opsomming van wat wij er afgelopen drie jaar aan hebben gedaan, deze kosten heb je de komende jaren in ieder geval niet! (Aantoonbaar middels factuur)

- Compleet nieuwe airco/ condensator
- Wiellagers vervangen
- trekhaak laten monteren.
- de centrale computer in de radio heeft een onderhoudsbeurt gehad, nieuwe elektronische componenten zodat die geen vreemde storingen meer veroorzaken (bekend probleem).
- nieuwe luchtmassameter
- automaatbak laten reinigen en vullen voor soepeler laten schakelen.
-



PRIJS GEZAKT Volvo XC90
2.5 T 7 PERSOONS.




PRIJS GEZAKT Volvo XC90
2.5 T 7 PERSOONS.



PRIJS GEZAKT Volvo XC90
2.5 T 7 PERSOONS.




PRIJS GEZAKT Volvo XC90
2.5 T 7 PERSOONS.




PRIJS GEZAKT Volvo XC90
2.5 T 7 PERSOONS.




PRIJS GEZAKT Volvo XC90
2.5 T 7 PERSOONS.



PRIJS GEZAKT Volvo XC90
2.5 T 7 PERSOONS.



PRIJS GEZAKT Volvo XC90
2.5 T 7 PERSOONS.



PRIJS GEZAKT Volvo XC90
2.5 T 7 PERSOONS.



PRIJS GEZAKT Volvo XC90
2.5 T 7 PERSOONS.

Storingen 2021 nieuw waterpomp gekregen, zit nu voorbaat in de nieuwe bouw, al is de stoel niet meer te gebruiken.

Storingen 2021 nieuw waterpomp gekregen, zit nu voorbaat in de nieuwe bouw, al is de stoel niet meer te gebruiken.

Aantal verterpumpen waar wij ons niet aan gestoord hebben maar wel zoetjes om te benutten:

SRS airbag storingslampje brandt, heb ik laten uitlezen maar is niet echt duidelijk wat de oorzaak is. Als ik hem ik de storing uit laat zetten gaat het soms naanden goed en komt hij weer tevoorschijn zodra we de stoel van positie wisselen. Ik vermoed stekker los/ kabelbreukje in de stoel.

Uitlaat rammelt intern bij bepaalde toeren. Maar dit slagschip is muisstil van binnen dus merk je niks van. Geen apk afkeur, is al jaren zo, wordt ook niet erger.

Er zit een standkachel in maar werkt niet, waarschijnlijk relais vervangen en hij doet het. Daar hebben ze allemaal last van na zoveel jaar.

Twee memorie sleutels met geheugen, ideaal.

Komt met hondennet en bagagehoes (niet op de foto)

Over de prijs kunnen we.