

Reparatie ABS pomp BMW C1DF0 C1DF1 - ABS Stuurapparaten



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-1298360-z>

Reparatie ABS pomp BMW C1DF0 / C1DF1 - ABS Stuurapparaten

Fout C1DF0 / C1DF1 Contact storing pompmotor? Heeft u een BMW Motorrad type K-serie of R-serie van ongeveer 2006-2013?

Dan hebt u waarschijnlijk een defecte

ABS-eenheid van de Ate Mk61-familie. BMW duidt het systeemtype aan met ABS of ABS2. We hebben een oplossing ontwikkeld die de reconstructie van de ABS-eenheid omvat. Hierdoor verdwijnt de fout en keert deze niet terug. Geen codering vereist. Ontluchten is echter noodzakelijk om de hydraulische blok / pompmotor te vervangen.

Vaste prijs is 249euro incl BTW

GARAGE KORTING

SPOED REPARATIE BINNEN 2 UUR



Reparatie ABS pomp BMW
C1DF0 C1DF1 - ABS
Stuurapparaten
<https://www.advertentiax.nl/x-1298360-z>



Reparatie ABS pomp BMW
C1DF0 C1DF1 - ABS
Stuurapparaten
<https://www.advertentiax.nl/x-1298360-z>



Reparatie ABS pomp BMW
C1DF0 C1DF1 - ABS
Stuurapparaten
<https://www.advertentiax.nl/x-1298360-z>



Reparatie ABS pomp BMW
C1DF0 C1DF1 - ABS
Stuurapparaten
<https://www.advertentiax.nl/x-1298360-z>



Reparatie ABS pomp BMW
C1DF0 C1DF1 - ABS
Stuurapparaten
<https://www.advertentiax.nl/x-1298360-z>



Reparatie ABS pomp BMW
C1DF0 C1DF1 - ABS
Stuurapparaten
<https://www.advertentiax.nl/x-1298360-z>



Reparatie ABS pomp BMW
C1DF0 C1DF1 - ABS
Stuurapparaten
<https://www.advertentiax.nl/x-1298360-z>



Reparatie ABS pomp BMW
C1DF0 C1DF1 - ABS
Stuurapparaten
<https://www.advertentiax.nl/x-1298360-z>



Reparatie ABS pomp BMW
C1DF0 C1DF1 - ABS
Stuurapparaten
<https://www.advertentiax.nl/x-1298360-z>



Reparatie ABS pomp BMW
C1DF0 C1DF1 - ABS
Stuurapparaten
<https://www.advertentiax.nl/x-1298360-z>

-
- * BMW K1300R (K43)
 - * BMW K1200GT (K44)
 - * BMW K1300GT (K44)
 - * BMW K1600 (K48)
 - * BMW K1600GTL (K48)
 - * BMW R1200GS (K25)
 - * BMW R1200GS Adventure (K255)
 - * BMW R1200R (K27)
 - * BMW R1200RT (K26)
 - * BMW R1200ST (K26/K28)

Bottom In de advertentie worden de artikelnummers weergegeven die u kunt gebruiken om uw ABS-eenheid te identificeren.

De foutcodes C1DF0 en C1DF1

C1DF0 - Defecte pompmotor

C1DF1 - Contact storing pompmotor

Elke ABS unit heeft een breed deel

(3 stuks ATE nummers en twee BMW-nummers in het algemeen) wijzen allemaal op hetzelfde stuurapparaten . Een van deze nummers is voldoende om uw apparaat te identificeren.

Elke rij correspondeert met een ABS-unit:

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.863.3, 10096108633, 10.0613-3697.1, 10061336971, 7682002, 10.0214-5.009.4, 10021450094, 7715107

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.847.3, 10096108473, 10.0613-3470.1, 10061334701, 7707617, 10.0214-5003.4, 10021450034,

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.833.3, 10096108333, 10.0613-3342.3, 10061333423, 7704436, 10.0214-5002.4, 10021450024, 7705387

ABS Stuurapparaat : 10.0961-6.503.3, 10096165033, 10.0619-3642.1, 10061936421, 8526747, 10.0214-5025.4, 10021450254,

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0859.3, 10096108593, 10.0613-3581.1, 10061335811, 7682002, 10.0214-5008.4, 10021450084, 7711978

ABS Stuurapparaat : 10.0961-6.504.3, 10096165043, 10.0619-3886.1, 10061938861, 10021450304, 10.0214-5030.4, 8523927

ABS-STUURAPPARATEN

absstuurapparaten@gmail.com
info@absstuurapparaten.nl

(0) 687120809 (Whatsapp)

adres:

ABS Stuurapparaten
(alleen op afspraak)
Vechtstraat 27
1946BB Beverwijk

Websitewww.absstuurapparaten.nl/category/autos/reparatie-abs-pomp-bmw-motoren-motorfiets-ate-mk61-2006/