

EGR Uitschakelen 1.2 TDI 1.2TDI P0403 P0405 Storing Polo 6R (140 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-1298978-z>

EGR foutcodes softwarematig wegschrijven P0405 P0403 Polo Ibiza Fabia 1.2 TDI
 Bluemotion/Ecomotive/Greenline

In tegenstelling tot sommige andere adverteerders adverteer ik met de daadwerkelijke prijs.

Deze gaat bij aankomst dus niet plotseling omhoog.



LET OP IK BEN TELEFONISCH NIET ALTIJD BEREIKBAAR, STUUR BIJ VOORKEUR EEN
 (WHATSAPP) BERICHT OP 0640047916

Bij ons is de prijs van 140 euro inclusief een afdopplaatje voor de EGR.

Waarom? Om de kwaliteit van ons werk te waarborgen. Wegschrijven zonder afdoppen is geen
 permanente en betrouwbare oplossing en de kans dat u opnieuw een keer stil komt te staan is aanwezig.

Stuur bij voorkeur een bericht voor het maken van een afspraak. Dit is meestal op vrij korte termijn en ook
 in de avond of het weekend mogelijk.

De aanpassingen duren vaak maximaal een uur, er op wachten is dus geen probleem.

 EGR Uitschakelen 1.2 TDI 1.2TDI P0403 P0405 Storing Polo https://www.advertentiax.nl/x-1298978-z	 EGR Uitschakelen 1.2 TDI 1.2TDI P0403 P0405 Storing Polo https://www.advertentiax.nl/x-1298978-z	 EGR Uitschakelen 1.2 TDI 1.2TDI P0403 P0405 Storing Polo https://www.advertentiax.nl/x-1298978-z	 EGR Uitschakelen 1.2 TDI 1.2TDI P0403 P0405 Storing Polo https://www.advertentiax.nl/x-1298978-z	 EGR Uitschakelen 1.2 TDI 1.2TDI P0403 P0405 Storing Polo https://www.advertentiax.nl/x-1298978-z	 EGR Uitschakelen 1.2 TDI 1.2TDI P0403 P0405 Storing Polo https://www.advertentiax.nl/x-1298978-z	 EGR Uitschakelen 1.2 TDI 1.2TDI P0403 P0405 Storing Polo https://www.advertentiax.nl/x-1298978-z	 EGR Uitschakelen 1.2 TDI 1.2TDI P0403 P0405 Storing Polo https://www.advertentiax.nl/x-1298978-z	 EGR Uitschakelen 1.2 TDI 1.2TDI P0403 P0405 Storing Polo https://www.advertentiax.nl/x-1298978-z	 EGR Uitschakelen 1.2 TDI 1.2TDI P0403 P0405 Storing Polo https://www.advertentiax.nl/x-1298978-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Deze aanpassing is 100% softwarematig en is bij ons klaar terwijl u wacht (maximaal 1 uur). EGR gerelateerde storingen behoren hierna absoluut tot het verleden, en ook APK keuren is gewoon mogelijk na deze ingreep.

PRIJS = 140 euro incl BTW

OPHALEN VAN DE AUTO IS MOGELIJK IN OVERLEG

CHIPTUNING VAG 1.2TDI

Ook chiptuning naar een comfortabele 100pk is voor deze motoren mogelijk tegen meerprijs (+ 60 euro). Hiermee rijdt de auto in alledaagse verkeerssituaties (wegrijden, terugschakelen, inhalen) een stuk vlotter en verdwijnen bepaalde dode punten, met name in het lagere toerenbereik. De in essentie toch vrij trage 1.2TDI wordt hiermee een stuk aangenamer om mee te leven. Is dat niet het geval, dan hoor ik dat graag. Doordat de aanpassingen plaatsvinden binnen alle toleranties van de huidige hardware/motoronderdelen, is bij normaal gebruik de slijtage van motor en aandrijflijn niet anders dan bij de standaarduitvoering.

PRIJS = 200 euro incl BTW (of 60 euro meerprijs bij EGR aanpassing)

De volgende storingscodes zijn EGR gerelateerd:

P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit
P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit
P040A Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit
P040B Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P040C Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Low
P040D Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit High
P040E Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic
P040F Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A/B Correlation
P0410 Secondary Air Injection System
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit

P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Control A Circuit
P0419 Secondary Air Injection System Control B Circuit
P041A Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit
P041B Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P041C Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Low
P041D Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit High
P041E Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic

Wij zijn alleen op afspraak geopend op onderstaand adres:

MT Automotive
Molenvliet 20c
3961 MV Wijk bij