


Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E39 E46 E90 E91 X3 X5 (345 EUR)



Locatie **Gelderland, s-Heerenberg**
<https://www.advertentiax.nl/x-1420218-z>

Het belang van ook het onderhouden van de automatische versnellingsbak blijft vaak onopgemerkt, totdat zich (grote) problemen voordoen, waardoor vaak een revisie noodzakelijk is.






Naarmate olie ouder wordt neemt de viscositeit af en wordt olie dikker. Wanneer de olie dan ook vervuult door slijtage en het oliefilter langzaam dichtslibt, beginnen de problemen pas echt. De olie kan niet meer goed door de minuscule olie kanalen en ventielen in de automaat. Waardoor men souplesse verliest en mechanische slijtage toeneemt.

Olie wissel.

Het alleen wisselen van de automaatolie is helaas niet voldoende! Dit omdat hierbij enkele liters oude olie in de leidingen, koppelvormer en warmtewisselaar/koeler achter blijft. Dit zal zich direct vermengen met de nieuwe olie en aan werking verliezen. Ook zal vastzittend vuil en sludge in de automaat achter blijven. Alleen met een speciale (spoel)machine kan deze olie en vervuiling verwijderd worden.

Problemen.

Het reinigen en spoelen van de automaat, koppelvormer en warmtewisselaar moet men voornamelijk zien als groot onderhoud om problemen gepaard met een revisie te voorkomen.

 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E39 E46 E90 E91 X3 https://www.advertentiax.nl/x-1420218-z	 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E39 E46 E90 E91 X3 https://www.advertentiax.nl/x-1420218-z	 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E39 E46 E90 E91 X3 https://www.advertentiax.nl/x-1420218-z	 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E39 E46 E90 E91 X3 https://www.advertentiax.nl/x-1420218-z	 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E39 E46 E90 E91 X3 https://www.advertentiax.nl/x-1420218-z	 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E39 E46 E90 E91 X3 https://www.advertentiax.nl/x-1420218-z	 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E39 E46 E90 E91 X3 https://www.advertentiax.nl/x-1420218-z	 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E39 E46 E90 E91 X3 https://www.advertentiax.nl/x-1420218-z	 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E39 E46 E90 E91 X3 https://www.advertentiax.nl/x-1420218-z	 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E39 E46 E90 E91 X3 https://www.advertentiax.nl/x-1420218-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

De prijzen die we hiervoor vaststellen zijn afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en de aard van de problemen. Het reinigen en spoelen van de automaat, koppelvormer en warmtewisselaar/koeler kan soms meer kosten dan het vervullen van de automaat met nieuwe olie. Het is daarom belangrijk om de automaat regelmatig te laten reinigen en spoelen. Het is ook belangrijk om de automaat regelmatig te laten vervullen met nieuwe olie. Het is belangrijk om de automaat regelmatig te laten vervullen met nieuwe olie. Het is belangrijk om de automaat regelmatig te laten vervullen met nieuwe olie.

Prijs afhankelijk van type automaat,

De genoemde prijs is incl. reiniging, doorspoelen met schone olie en afvullen ca. 15 liter automaatolie, oliefilter, nieuwe pakkingen, ca. 2 uur arbeid en BTW.

Voor modellen met een ZF6HP automaat o.a in de BMW E81 E60 E90 E70 geldt een meerprijs van 30,- euro omdat hierbij het oliefilter in de carterpan (onderzijde) van de automaat is geïntegreerd en de gehele pan vervangen dient te worden.

Voor verdere informatie of het maken van een afspraak kunt u ons telefonisch of per e-mail bereiken wij staan u graag te woord.

Automaat-spoelen.nl (onderdeel van Tunex Automotive BV)
Industrieterrein het Goor
Brede steeg 12
7041 GV 's-Heerenberg

Tel: 0314-667360

Tunex Automotive BV ligt direct aan de snelweg A12 op ca. 15 minuten vanaf Arnhem.

Reistijden vanaf Rotterdam ca. 1 uur, Utrecht 50 min, Amsterdam 1.20 uur, Eindhoven 1 uur, Apeldoorn 45 min.

Websitewww.automaat-spoelen