

Audi A8 L 4.2 non FSI Quattro exclusief 246KW AUT 2003 Zwart (4.500 EUR)



Locatie **Limburg, Tegelen**
<https://www.advertentiex.nl/x-1433207-z>




Te koop audi a8 L 4.2 non FSI quattro exclusief 335 pk

Met nieuwe apk

Non fsi dus de goede motor waar je de kleppen niet van hoeft schoon te laten maken

Rijd en schakelt goed

Auto heeft elec stoelen
Stoel verwarming voor
Verwarmde spiegels
Elec stuur versteling
Klap spiegels
Afneembaren trekhaak
18 inch reserve wiel
Display
Bose sound
Cd speler
Knopjes op de deurklink voor te sluiten
Key les go start stop

 https://www.advertentiex.nl/x-1433207-z Audi A8 L 4.2 non FSI Quattro exclusief 246KW AUT 2003 Zwart	 https://www.advertentiex.nl/x-1433207-z Audi A8 L 4.2 non FSI Quattro exclusief 246KW AUT 2003 Zwart	 https://www.advertentiex.nl/x-1433207-z Audi A8 L 4.2 non FSI Quattro exclusief 246KW AUT 2003 Zwart	 https://www.advertentiex.nl/x-1433207-z Audi A8 L 4.2 non FSI Quattro exclusief 246KW AUT 2003 Zwart	 https://www.advertentiex.nl/x-1433207-z Audi A8 L 4.2 non FSI Quattro exclusief 246KW AUT 2003 Zwart	 https://www.advertentiex.nl/x-1433207-z Audi A8 L 4.2 non FSI Quattro exclusief 246KW AUT 2003 Zwart	 https://www.advertentiex.nl/x-1433207-z Audi A8 L 4.2 non FSI Quattro exclusief 246KW AUT 2003 Zwart	 https://www.advertentiex.nl/x-1433207-z Audi A8 L 4.2 non FSI Quattro exclusief 246KW AUT 2003 Zwart	 https://www.advertentiex.nl/x-1433207-z Audi A8 L 4.2 non FSI Quattro exclusief 246KW AUT 2003 Zwart	 https://www.advertentiex.nl/x-1433207-z Audi A8 L 4.2 non FSI Quattro exclusief 246KW AUT 2003 Zwart
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Koelvloeistof sensor G62 moet vervangen worden

Bumper zit links onder bij het zijscherm vast met 2 tyrapen

Rechter mis lamp mist linker licht in de kofferbak

Display werkt wel maar happert met omhoog

Armsteun beugel is gebroken maar zit een nieuwe bij

Bestuurder en bijrijders kant Vakjes achter de stoel zijn niet meer elastisch

Auto had air suspension maar om dat de balgen lek waren

Zit er nu een nieuwe schroefset van B&P coli overs geen stuggen veren

Verder rijd en schakelt de auto heerlijk

Helaas is er niks bekend over de distributieriem wanneer die gedaan is

Vraagprijs