

Hallgever Type 1 BMW R1100 850 halgever ontsteking (115 EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Voorburg**
<https://www.advertentiax.nl/x-1443113-z>

Ontsteking Hall-gever met nieuwe hall-sensors en nieuwe bedrading. Type met platte stekker. (zie foto's)

Orgineel BMW onderdeelnr.: 12 11 2 306 137

Geschikt voor: 259 (R850GS / R1100GS) 259R (R850R / R1100R) R28 (R850R / R1150R / Rockster)
 259 (R850RT / R1100RT) R22 (R850RT / R1150RT) 259 (R1100S / R1100RS)

Nieuwprijs: € 293,29

Mijn prijs: € 115,00 met inruil van de oude hallgever. (Zonder inruil is niet mogelijk)

Hoe werkt het? U betaalt € 145,00 (excl. verzendkosten) en ontvangt van mij de hall-gever. Na retour zenden van de kapotte hall-gever krijgt u € 30,00 van mij terug. € 30,00 statiegeld dus. Uiteraard kunt u hem ook op komen halen, bij inlevering van de oude betaalt u dan € 115,00

Een handleiding voor montage en afstellen wordt er bij geleverd.

Symptomen van een defecte hallgever:

- Je komt 's avonds thuis met een perfect rijdende motor, zet hem in de schuur en de volgende morgen doet hij/zij het gewoon niet meer.

- Stilstaan tijdens het rijden en niet meer aan de gang te krijgen.
 - Het motor lichtens het niet meer aan na een paar minuten na een stop van 10 we
 en er wordt er nog niet meer aan de gang te krijgen na een paar minuten na een stop van 10 we
 - Het motor lichtens het niet meer aan na een paar minuten na een stop van 10 we
 en er wordt er nog niet meer aan de gang te krijgen na een paar minuten na een stop van 10 we

meer)
 - De hall-gever kapot en je moet het contact aan doen en zwiept de wijzer van de toerenteller vaak op en nee
 hoor je de benzine pomp, in de tank, aan- en uitschakelen zonder dat dat zou moeten
 - Knallen in de uitlaat terwijl de motor er mee loopt of tijdens starten.
 - Omdat de motor er mee gestopt is draait de brandstofpomp niet als je op de startknop drukt. Hij zou dan
 namelijk even moeten draaien. Niet te verwarren met het draaien van de pomp als je het contact aan zet



<https://www.advertentiax.nl/x-1443113-z>
 Hallgever Type 1 BMW R1100
 850 halgever ontsteking



<https://www.advertentiax.nl/x-1443113-z>
 Hallgever Type 1 BMW R1100
 850 halgever ontsteking



<https://www.advertentiax.nl/x-1443113-z>
 Hallgever Type 1 BMW R1100
 850 halgever ontsteking



<https://www.advertentiax.nl/x-1443113-z>
 Hallgever Type 1 BMW R1100
 850 halgever ontsteking



<https://www.advertentiax.nl/x-1443113-z>
 Hallgever Type 1 BMW R1100
 850 halgever ontsteking




<https://www.advertentiax.nl/x-1443113-z>
 Hallgever Type 1 BMW R1100
 850 halgever ontsteking



<https://www.advertentiax.nl/x-1443113-z>
 Hallgever Type 1 BMW R1100
 850 halgever ontsteking



<https://www.advertentiax.nl/x-1443113-z>
 Hallgever Type 1 BMW R1100
 850 halgever ontsteking



<https://www.advertentiax.nl/x-1443113-z>
 Hallgever Type 1 BMW R1100
 850 halgever ontsteking



<https://www.advertentiax.nl/x-1443113-z>
 Hallgever Type 1 BMW R1100
 850 halgever ontsteking

want dat signaal heeft niets met de halgever te maken.
- Of er gebeurt helemaal.