


Saab 9-3 2.0 Turbo Aero Sport Sedan 2003 Zwart



Locatie **Utrecht, Breukelen**
<https://www.advertentiex.nl/x-1490748-z>

Deze auto mag weg aangezien ik door een blessure in een automaat auto moet rijden. Ik bezit de auto sinds 2021. In de afgelopen twee jaar heb ik het volgende aan onderhoud gedaan aan de auto.

- Vervangen, gerepareerd of uitgevoerd:
- Airco gevuld
 - Inspectiebeurt
 - Storing deur rechts achter
 - Koplampen polijsten
 - Ruitensproeiers afstellen
 - Intercooler
 - Rechter stadslicht vervangen
 - Oliebeurt 273.000km
 - Uitlijning
 - schokdempers voor
 - Auto uitlijnen achter
 - Scheur in stoel repareren
 - Draagarmen achter
 - Veersteunen achter
 - Remschijven en blokken achter
 - Stuurpomp gereviseerd

 Saab 9-3 2.0 Turbo Aero Sport Sedan 2003 Zwart https://www.advertentiex.nl/x-1490748-z	 Saab 9-3 2.0 Turbo Aero Sport Sedan 2003 Zwart https://www.advertentiex.nl/x-1490748-z	 Saab 9-3 2.0 Turbo Aero Sport Sedan 2003 Zwart https://www.advertentiex.nl/x-1490748-z	 Saab 9-3 2.0 Turbo Aero Sport Sedan 2003 Zwart https://www.advertentiex.nl/x-1490748-z	 Saab 9-3 2.0 Turbo Aero Sport Sedan 2003 Zwart https://www.advertentiex.nl/x-1490748-z	 Saab 9-3 2.0 Turbo Aero Sport Sedan 2003 Zwart https://www.advertentiex.nl/x-1490748-z	 Saab 9-3 2.0 Turbo Aero Sport Sedan 2003 Zwart https://www.advertentiex.nl/x-1490748-z	 Saab 9-3 2.0 Turbo Aero Sport Sedan 2003 Zwart https://www.advertentiex.nl/x-1490748-z	 Saab 9-3 2.0 Turbo Aero Sport Sedan 2003 Zwart https://www.advertentiex.nl/x-1490748-z	 Saab 9-3 2.0 Turbo Aero Sport Sedan 2003 Zwart https://www.advertentiex.nl/x-1490748-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Ketting en spanners
Condensor
Airco gevuld
Vliegwiel
Pakkingen (kleppendecksel, uitlaatspruitstuk)
Stuurstang rechts
Inlaatkanaal do88
LuchtfILTER KN
Geperforeerde remschijven voor
Waterpomp
4 nieuwe pirelli banden
gegroepte remschijven voor
Remblokken voor en achter
4 wiel uitlijning
Excentriekbouten camber vooras
Pakkingen vacuümpomp
Rubbers draagarmen
Oliebeurt 300.000km
Stab stang rubbers achter
Lager wielophanging schokdemper
Versn bak vv bij 303000 (140k gelopen)
Storing esp
Speakers en versterker achter
4 Velgen richten bij Wieltrim in Nijkerk
Auto uitlijnen en balanceren
Raammechanisme gerepareerd
Subwoofer nieuw in kofferbak
Kleppendecksel pakking
Deurrubbers links en rechts voor
Oliebeurt 321000km
4 Banden michelin pilot sport cup 2
Nieuwe Voorruit

Van alle onderhoudswerkzaamheden en onderdelen zijn de originele facturen aanwezig.

Mag direct weg tegen een goed.