

Versnellingsbak Mini 2001 tm 2004 (1.375 EUR)



Locatie **Gelderland, Putten**
<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

De versnellingsbak van de New MINI (R50) bj. tot 07-2004 geeft regelmatig problemen. Het gaat hier om de Midland 5-bakken die geleverd zijn in de MINI Cooper en One.

Enkele veel voorkomende klachten zijn: Geluid in enkele of alle versnellingen
 Schakelt moeilijk in de achteruit
 Kraken of knarsen bij het overschakelen
 Soms zelfs helemaal geen aandrijving

Wij kunnen de versnellingsbak van uw MINI reviseren voor een veel aantrekkelijker bedrag dan wat een nieuwe versnellingsbak kost. Het gaat hier om de Midland R65 GS5-65BH / GS5-65H versnellingsbak

Wij repareren / reviseren uw versnellingsbak incl. montage voor € 1375 incl. BTW

HEEFT U ANDERE PROBLEMEN MET UW MINI, WIJ LOSSEN HET OP.

Ben van Leeuwen biedt de volgende zekerheden:

Erkend Bovag autobedrijf

Officieel lid van British Motor Heritage.

Het meest uitgebreide Classic Mini-magazijn van Nederland met alle onderdelen en accessoires op voorraad.

Kom gerust eens langs bij ons in het centraal gelegen Ter Aar bij Alphen aan den Rijn. U kunt dan met ons in contact komen en de mogelijkheden met elkaar afstemmen. Het zal kosteloos zijn.

Ben van Leeuwen
 De Wijkweg 93
 2461 GJ Ter Aar

0772-573478
www.benvanleeuwen.nl

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>




<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1504553-z>