

Volvo 264 2.7 GLE AUT 1980 Grijs airco (6.500, EUR)



Locatie **Overijssel, Vroomshoop**
<https://www.advertentiex.nl/x-1550174-z>

Te koop Volvo 264GLE op Lpg
 6 cylinder na een Lange stilstand weer tot Leven gewekt met onderstaande lange lijst

Inruil Vrachtwagen bakwagen met laadklep 1500kg mogelijk

Nieuwe Remblokken
 Nieuwe Remvoering
 Nieuwe Accu
 Nieuwe Remslangen
 Nieuwe Complete uitlaat vanaf spruitstuk tot einddemper
 Nieuwe Koplampen (Nos)
 Nieuwe Airco compressor
 Nieuwe Banden (velgen gestraald en gepoedercoat)
 Nieuwe Bobine
 Nieuwe Bougies
 Nieuwe Bougie kabels
 Nieuwe Schokbrekers voor en achter
 Nieuwe Stuurkogels
 Nieuwe Veren voor en achter

Nieuwe Brandstoftank
 Nieuwe Oliefilter
 Nieuwe Ruitenwissers
 Nieuwe April 2 jaar

Loopt goed op benzine en lpg Stuurhuis Lekt deze moet gereviseerd worden nog



Volvo 264 2.7 GLE AUT 1980
 Grijs
 airco

<https://www.advertentiex.nl/x-1550174-z>



Volvo 264 2.7 GLE AUT 1980
 Grijs
 airco

<https://www.advertentiex.nl/x-1550174-z>



Volvo 264 2.7 GLE AUT 1980
 Grijs
 airco

<https://www.advertentiex.nl/x-1550174-z>



Volvo 264 2.7 GLE AUT 1980
 Grijs
 airco

<https://www.advertentiex.nl/x-1550174-z>



Volvo 264 2.7 GLE AUT 1980
 Grijs
 airco

<https://www.advertentiex.nl/x-1550174-z>



Volvo 264 2.7 GLE AUT 1980
 Grijs
 airco

<https://www.advertentiex.nl/x-1550174-z>



Volvo 264 2.7 GLE AUT 1980
 Grijs
 airco

<https://www.advertentiex.nl/x-1550174-z>



Volvo 264 2.7 GLE AUT 1980
 Grijs
 airco

<https://www.advertentiex.nl/x-1550174-z>



Volvo 264 2.7 GLE AUT 1980
 Grijs
 airco

<https://www.advertentiex.nl/x-1550174-z>



Volvo 264 2.7 GLE AUT 1980
 Grijs
 airco

<https://www.advertentiex.nl/x-1550174-z>

Opties
Airco
Centrale deurvergrendeling
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Lederen bekleding
Stuurbekrachtiging

Volvo komt oorspronkelijke uit zwitserland nieuw gekocht door een chirurg daarna geïmporteerd naar Nederland en voorzien van een Lpg installatie veel rekeningen en historie aanwezig, moet alleen cosmetisch aangepakt worden nog , men is ooit begonnen om hem volgens mij te schuren moet dus gespoten worden, auto is behandeld en daarom is hij keihard cd rom aanwezig van deze behandeling is nooit aan gelast!