

Revisie ABS pomp K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1600 (249 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Beverwijk**
<https://www.advertentiax.nl/x-1576251-z>

BMW MOTORCYCLES vanaf 2006 ATE MK61

Geschikt voor motor type: K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1300S K1600GLE K1600GT R1200RT R1200ST R1200R

(Kortingen voor vaste klanten en garages)





Professionele Revisie

De meest voorkomende foutcodes:
 5DF0 DSC: Spanningsvoorziening pompunit (24048)
 5DF1 DSC: Spanningsvoorziening pompunitStecker defekt (24049)

Wat moet u precieze doen:

Stuur het apparaat samen met het ingevulde Reparatieformulier (uit onze website) aan ons op.

Wij herstellen de modules op de dag van binnenkomst. U kunt natuurlijk ook langs komen voor een spoed reparatie dan wacht u op herstel (1-2 uur) . Wel dient u altijd eerst bij e-mail afspraak te maken! Wilt u een

 Revisie ABS pomp K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1600 https://www.advertentiax.nl/x-1576251-z	 Revisie ABS pomp K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1600 https://www.advertentiax.nl/x-1576251-z	 Revisie ABS pomp K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1600 https://www.advertentiax.nl/x-1576251-z	 Revisie ABS pomp K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1600 https://www.advertentiax.nl/x-1576251-z	 Revisie ABS pomp K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1600 https://www.advertentiax.nl/x-1576251-z	 Revisie ABS pomp K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1600 https://www.advertentiax.nl/x-1576251-z	 Revisie ABS pomp K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1600 https://www.advertentiax.nl/x-1576251-z	 Revisie ABS pomp K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1600 https://www.advertentiax.nl/x-1576251-z	 Revisie ABS pomp K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1600 https://www.advertentiax.nl/x-1576251-z	 Revisie ABS pomp K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1600 https://www.advertentiax.nl/x-1576251-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---