

ABS POMP BMW K1200 K1300 R1200 K1600 R1200 R900 - GARANTIE



Locatie **Noord-Holland, Beverwijk**
<https://www.advertentiex.nl/x-1588101-z>

ABS POMP BMW K1200 K1300 R1200 K1600 R1200 R900 - GARANTIE

REPARATIE VAN ABS POMP BMW MOTOREN:

Foutcode : C1DF0 / CDF1 of 05DF0 / 05DF1 (24048/24049) op de pompmotor?

Heeft u een BMW motorrad type K-serie of R-serie van ongeveer 2006-2013?

Dan hebt u waarschijnlijk een defecte ABS-eenheid van de Ate MK61-familie. BMW duidt het systeemtype aan met ABS of ABS2. We hebben een oplossing ontwikkeld die de reconstructie van de ABS-eenheid omvat. Hierdoor verdwijnt de fout en keert deze niet terug. Geen codering vereist. Ontluchten is echter noodzakelijk om de hydraulische blok / pompmotor te vervangen.

REPARATIE BINNEN 1 DAG

SPOED REPARATIE BINNEN 1-2 UUR

Onze prijs is 249 euro incl BTW

2 JAAR GARANTIE



ABS	POMP	BMW	K1200
K1300	R1200	K1600	R1200
R900	-	GARANTIE	



ABS	POMP	BMW	K1200
K1300	R1200	K1600	R1200
R900	-	GARANTIE	



ABS	POMP	BMW	K1200
K1300	R1200	K1600	R1200
R900	-	GARANTIE	



ABS	POMP	BMW	K1200
K1300	R1200	K1600	R1200
R900	-	GARANTIE	



De fourcodes
005DF1 / C11
Eke ABS
wizen allema



AAS POM
K1300 R1200 K1600 R1200
R900 GARANTIE




<https://www.adf.fr/telnet/n/x-1588>



https://www.advintellix.nl/x-1588
 101-



ABS POMME BMW K1200
K1300 R1200 R1600 R1200
R900 GARANTIE



ABS	POMP	BMW	K1200
K1300	R1200	K1600	R1200
R900		GARANTIE	

								
BMW K1200S (K40)	BMW K1300S (K40)	BMW K1200R (K43)	BMW K1200R Sport (K43)	BMW K1300R (K43)	BMW K1200C (K43)	BMW K1300S (K43)	BMW K1300S (K43)	BMW K1300S (K43)

De fourcodes C1DF0 en C1DF1 005DF0/ C1DF0 BS Defecte pompmotor
005DF1 C1DF1 - Contact spring pompmotor wordt meestal verkregen na de diagnose

Een ABS Summit heeft een breed scala (3 stuks ATE nummers en twee BMW-nummers in het algemeen),
wizen allemaal op hetzelfde stuurapparaat. Een van deze nummers is voldoende om uw apparaat te

identificeren.

Elke rij correspondeert met een ABS-unit:

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.863.3, 10096108633, 10.0613-3697.1, 10061336971, 7682002, 10.0214-5.009.4, 10021450094, 7715107

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.847.3, 10096108473, 10.0613-3470.1, 10061334701, 7707617, 10.0214-5003.4, 10021450034,

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0.833.3, 10096108333, 10.0613-3342.3, 10061333423, 7704436, 10.0214-5002.4, 10021450024, 7705387

ABS Stuurapparaat : 10.0961-6.503.3, 10096165033, 10.0619-3642.1, 10061936421, 8526747, 10.0214-5025.4, 10021450254,

ABS Stuurapparaat : 10.0961-0859.3, 10096108593, 10.0613-3581.1, 10061335811, 7682002, 10.0214-5008.4, 10021450084, 7711978

ABS Stuurapparaat : 10.0961-6.504.3, 10096165043, 10.0619-3886.1, 10061938861, 10021450304, 10.0214-5030.4, 8523927

CONTACT :

ABS-STUURAPPARATEN

absstuurapparaten@gmail.com
info@absstuurapparaten.nl

(0) 687120809 (Whatsapp)

adres:

ABS Stuurapparaten

(alleen op afspraak)

Vechtstraat 27

1946BB Beverwijk

Website absstuurapparaten.nl/category/autos/reparatie-abs-pomp-bmw-motoren-motorfiets-ate-mk61-2006/