

## Daihatsu YRV 1.3 Turbo Automaat 2003 Blauw (4.200, EUR)



Locatie **Friesland, Joure**  
<https://www.advertentiex.nl/x-1629852-z>

Nette yrv turbo

1.3 turbo  
129 pk  
4 traps automaat  
152183 km  
Licht metalen velgen (195/45/15)  
Apk tot 2 mei 2024

Recent vernieuwd

- draagarmen voor
- banden: toyo proxes tr1
- schokdempers achter
- bougies
- nieuwe gele dimlichten

Luxe

- goed werkende airco
- dubbeldin radio met bluetooth

- verbeterde speakers in dashboard

- relatieve maat
- bepaalt het stilte- en de schake



Angela Hunt

- rubbers achter waar de veren in zitten zijn versleten dus die maken geluid over hobbeles

linker koplamp is zwart vervaagd maar de  
linker lampje van de teller maar is stuk

- Zeil stok gebroken bij laatste olie beurt

Armet al een goede yrv turbo met weinig km op de teller en niet te veel werk. Nooit in gerookt.

En zit nu een openlucht filter op maat als de turbo te luid is dan kan ik de originele luchtfilterhuis te plekke



|          |      |     |       |
|----------|------|-----|-------|
| Daihatsu | YRV  | 1.3 | Turbo |
| Automaat | 2003 |     | Blauw |



|          |      |     |       |
|----------|------|-----|-------|
| Daimatsu | YRV  | 1.3 | Turbo |
| Automaat | 2003 |     | Blauw |

<https://www.advertentie.nl/x-1629>  
852-z



|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| Dainatsu | YRV 1.3 | Turbo  |
| Automaat | 2003    | Blaauw |

<https://www.advertentienx.nl/x-1629>  
852-z



|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| Dainatsu | YRV 1.3 | Turbo  |
| Automaat | 2003    | Blaauw |

<https://www.advertentie.nl/x-1629>  
852-z



<https://www.advocaatlex.nl/x-1629>  
 852-7



852-7111  
hijswervturbo.nl/x-1629




<https://www.adventententix.nl/x-1629>



er en niet te ver  
d is dan kan ik



<https://www.advertentie.nl/x-1629>  
 852-z



|          |      |        |       |
|----------|------|--------|-------|
| Daihatsu | YRV  | 1.3    | Turbo |
| Automaat | 2003 | Blaauw |       |

---

opbouwen zodat de turbo een stuk stiller is. Peilstok is bij de laatste beurt afgebroken buiten de auto, dus daar moet een nieuwe voor