

Saab 9-5 2.3 T Estate AUT 2003 Zwart




Locatie **Zuid-Holland, Ammerstol**
<https://www.advertentieX.nl/x-1696842-z>

Bijna een jaar geleden deze auto gekocht als auto voor de verbouwing. (Veel ruimte) Ergens gedurende het jaar (zie foto 1) heeft een andere auto de bumper geraakt en daarmee de bumper (meer) beschadigd

Auto rijdt prima, maar ik ga 'm niet door de APK-keuring halen indien nodig. De ABS-module is waarschijnlijk defect (lampjes branden en af en toe doet de snelheidsmeter het niet), maar het kan ook liggen aan een gescheurde ABS-ring. Gerepareerd gedurende het jaar: koelvloeistofverdeelpotje (kwaal voor deze motor) vervangen en ik heb de ventilator (voor de airco/aanjager) vervangen.

Het is een automaat, heeft waarschijnlijk een versleten motorsteun en heeft het en der deukjes van 20 jaar gebruik. Alles dat elektrisch is, werkt (airco, origineel Xenon (dus geen imitatie), (automatische) hoogtevastelling koplampen & -spoeiers. Elektrische ramen en spiegels.

Levering begin november, na 12 november schors ik de.



Saab 9-5 2.3 T Estate AUT
2003 Zwart

<https://www.advertentieX.nl/x-1696842-z>



Saab 9-5 2.3 T Estate AUT
2003 Zwart

<https://www.advertentieX.nl/x-1696842-z>



Saab 9-5 2.3 T Estate AUT
2003 Zwart

<https://www.advertentieX.nl/x-1696842-z>



Saab 9-5 2.3 T Estate AUT
2003 Zwart

<https://www.advertentieX.nl/x-1696842-z>



Saab 9-5 2.3 T Estate AUT
2003 Zwart

<https://www.advertentieX.nl/x-1696842-z>



Saab 9-5 2.3 T Estate AUT
2003 Zwart

<https://www.advertentieX.nl/x-1696842-z>



Saab 9-5 2.3 T Estate AUT
2003 Zwart

<https://www.advertentieX.nl/x-1696842-z>



Saab 9-5 2.3 T Estate AUT
2003 Zwart

<https://www.advertentieX.nl/x-1696842-z>



Saab 9-5 2.3 T Estate AUT
2003 Zwart

<https://www.advertentieX.nl/x-1696842-z>



Saab 9-5 2.3 T Estate AUT
2003 Zwart

<https://www.advertentieX.nl/x-1696842-z>