

## BMW 5-Serie 4.4 I 540 AUT 1996 Grijs (6.500, EUR)



Locatie **Overijssel, Hengelo**  
<https://www.advertentiex.nl/x-1707907-z>

Te koop, BMW 540i

Loopt goed, verse apk, airco is ijskoud, climate control, stoelverwarming, van alle luxe voorzien. In het verleden is de bak gereviseerd. Zit hier en daar wel een plekje op, een raamrubber etc. De grote dingen zijn vervangen, zit een klepsysteem op voor een mooi geluid.

Op de laatste foto is te zien dat er een overcomplete onderhoudshistorie bij zit. 2 sleutels en origineel boekje. De facturen op de grond zijn alle facturen op mijn naam en dan zit er nog een heel pak bij van vorige eigenaren. Even beknopt wat er vervangen is:

Nieuwe Kettingeiders  
Dynamo gereviseerd  
Aircopomp gereviseerd  
Nieuwe waterpomp  
Nieuwe versnellingsbak olie  
Nieuwe blokolie  
Verse Koelvloeistof  
Nieuwe magneetspoel  
Nieuwe accu  
Vers airco gas

[illegible]

BMW 5-Serie 4.4 I 540 AUT  
1996 Grijs



**BMW 5-Serie 4.4 i 540 AUT**  
1996  
Grijs



**BMW 5-Serie 4.4 i 540 A/T**  
1996  
Grijs

<https://www.advertentie.nl/x-1707907-z>



**BMW 5-Serie 4.4 i 540 AUT**  
1996  
Grijns

<https://www.advertentie.nl/x-1707907-z>



|                     |      |
|---------------------|------|
| Nieuwe spaan        | 1996 |
| Nieuwe stuur        | 1997 |
| Nieuwe remmen       | 1998 |
| Nieuwe stabilisator | 1999 |
| Nieuwe draagarm     | 2000 |
| Nieuwe klops        | 2001 |



BMW 5-serie 4.4 I 540 AUT  
1996  
Grijs




BMW 3-Serie 4.4 | 540 AUT  
1996  
Grifjs



BMW 5-Serie 4.4 | 540 AUT  
1996 Grijfs



BMW 5-Serie 4.4 | 540 AUT  
1996  
Grijns  
<https://www.advertentia.nl/x-1707>  
907-2



BMW 5-Serie 4.4 I 540 AUT  
1996 Grijns  
<https://www.advertentex.nl/x-1707907-z>

---

4x nieuwe banden  
Nieuwe uitlaatrubbers  
Nieuwe oliepan pakking  
Nieuwe oliesensor en peilstok  
Nieuwe ruitenwissers  
Nieuwe ruitenwisser sensor

Remmen zijn nieuw, maar piepen bij zacht afremmen, dit komt omdat de blokken niet keramisch zijn.  
Rechts achter gaat het raam niet open, dit is sinds vandaag. Airbag lampje brandt, omdat ik de kabel voor de deurontgrendeling heb vervangen. Dit is een kwestie van de melding wissen.

Ook te ruil tegen een belastingvrije amerikaan met v8 met evt. bijbetaling van mijn.