

Saab 9-3 2.8 v6 aero 325 pk heeft een probleem. (4.500, EUR)




Locatie **Limburg, Heerlen**
<https://www.advertentiax.nl/x-1709483-z>

Te koop saab 9-3 2.8 v6 aero voorzien van vrijwel alle denkbare opties waaronder

Elektrische en verwarmde spiegels .
 Elektrische inklapbare spiegels (rechts klappt zeer moeizaam in en uit)
 Verwarmde voorstoelen.
 Elektrische stoelen met geheugen.
 Net leder interieur.
 Dual zone climate control.
 Radio,cd,navigatie en aux (aansluiting) , navigatie werkt overigens niet.
 Spraak bediening (verouderd en alleen in het Duits verwacht geen Alexa)
 Uitgebreide luidspreker set met subwoofer in reservewiel.
 Elektrisch schuif kanteldak.
 Bekerhouders en armsteun achterbank.
 Cruise control.
 Traction control.
 18 inch velgen.

Etcetera.

Sinds dat wij hem hebben pakweg 2 jaar nu is er veel aan gedaan.

 https://www.advertentiax.nl/x-1709483-z Saab 9-3 2.8 v6 aero 325 pk heeft een probleem.	 https://www.advertentiax.nl/x-1709483-z Saab 9-3 2.8 v6 aero 325 pk heeft een probleem.	 https://www.advertentiax.nl/x-1709483-z Saab 9-3 2.8 v6 aero 325 pk heeft een probleem.	 https://www.advertentiax.nl/x-1709483-z Saab 9-3 2.8 v6 aero 325 pk heeft een probleem.	 https://www.advertentiax.nl/x-1709483-z Saab 9-3 2.8 v6 aero 325 pk heeft een probleem.	 https://www.advertentiax.nl/x-1709483-z Saab 9-3 2.8 v6 aero 325 pk heeft een probleem.	 https://www.advertentiax.nl/x-1709483-z Saab 9-3 2.8 v6 aero 325 pk heeft een probleem.	 https://www.advertentiax.nl/x-1709483-z Saab 9-3 2.8 v6 aero 325 pk heeft een probleem.	 https://www.advertentiax.nl/x-1709483-z Saab 9-3 2.8 v6 aero 325 pk heeft een probleem.	 https://www.advertentiax.nl/x-1709483-z Saab 9-3 2.8 v6 aero 325 pk heeft een probleem.
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Hij heeft ook nog de koppeling vernieuwd gekregen voor een sterkere Sachs en van KC Performance een grotere turbo bij +/- 180000 km
Is ook gechipt en heeft 325 pk met 515 nm koppel.
Dit is een echte wolf in schaapskleren.

Echter heeft hij vlak na de APK een motorstoring gekregen.
Hierdoor loopt de motor ontzettend ruw uit het niets en is er bijna niet mee te rijden.
Soms start hij als normaal en rijdt hij prima maar meestal niet.
Kan iets kleins zijn maar dit kan ik niet garanderen.

Wij hebben besloten er geen geld meer in te gaan duwen dus dit is iets voor de nieuwe eigenaar.
Unieke verschijning op de Nederlandse wegen.

Hij geeft ook aan dat het koelvloeistof niveau te laag is maar dat is een niveau sensor die al een jaartje defect is hij verbruikt vrijwel geen tot niets aan koelvloeistof evenals.