



---

Km stand 20553

Na aangehouden te zijn en een WOK melding te hebben gekregen voor te hard geluid de volgende zaken laten doen

- Elektra set-up aangepast tbv led verlichting en sturing
- Highsider led richting aanwijzer voor en achter (achter heeft tevens verlichting en remverlichting in de richting aanwijzer)
- Uitlaatdemper vervangen voor een ZARD ZD117S sport demper (originele zit er nog bij)
- Uitlaatbochten laten polijsten
- Achterband vervangen Pirelli ZR17 Diablo Rosso III
- Tandwielen + ketting vervangen (zwart met gouden schakels)
- ECU flash + afgesteld (meer vermogen en koppel helaas geen uitdraai)
- Koppelingnemer vervangen OBERON
- Diverse cosmetische verbeteringen zoals spuitwerk binnenkuipjes/roosters en rem/koppelingvloeistof deksel vervangen

01-08-2023

Km stand 20751

- De gehele fiets laten spuiten in parelmoer wit omdat er hier en daar toch wat oneffenheden op zaten

Al met al een bijzonderen motorfiets paar veel tijd en moeite in is gestoken. Alles wat aan de motor gedaan is is door een erkend motorbedrijf in Beverwijk (Paddock motoren) uitgevoerd.

Een aandachtspuntje is dat de koppeling begint te slippen wanneer de motor warm is. Ik heb hier nog niet naar laten.