

BMW 1-Serie (e87) 2.0 116D 5DR (3.750, EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Rotterdam**
<https://www.advertentieux.nl/x-1873468-z>

BMW 1-Serie (E87) 2.0 116D 5DR. Grijs. Diesel.
4 Cil.inhoud: 1995cc. 116pk/85kw. 0 - 100: 10sec.
Top: 200km/u.
Turbo: JA.
Leeg gew.: 1280kg.

Datum deel1: 29-03-2010.
APK tot 22-12-2024.
Km stand: 288.000

20-03-2024 (Onderhoud gehad)
Nieuwe Olie laten zetten
Nieuwe filter laten zetten

Comfort & Interieur

- Achterbank in delen neerklapbaar
- Airco automatisch



BMW 1-Serie (e87) 2.0 116D
5DR




BMW 1-Series (e87) 2.0 116D
5DR



BMW 1-Series (e87) 2.0 116D
5DR



BMW 1-Serie (e87) 2.0 116D
5DR
<https://www.advertentienx.nl/x-1873-468-z>



- Radio CD's
- Stuurbekrachtiging
- Stuurwiel met verstelbare




BMW 1-Serie (e87) 2.0 116D
SDR



BMW 1-Serie (e87) 2.0 116d
5DR

<https://www.advertentie.nl/x-1873>
468-Z



BMW 1-Serie (e87) 2.0 116D
5DR



BMW 1-Serie (e81) 2.0 116D
5DR
<https://www.advertentie.nl/x-1873-468-z>



BMW 1-Series (e87) 2.0 116D
5DR

-
- Cruise Control
 - Auto Start Stop knop
 - Turbo

Exterieur

- Led koplampen
- Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- mistlampen
- Lichtmetalen velgen 16"
- Metallic lak

Veiligheid

- Airbag(s) hoofd achter
- Airbag(s) hoofd voor
- Airbag(s) side voor
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti Blokkeer Systeem (ABS)
- Electronic Stability Program
- Electronic Stability Program (ESP)
- Regensensor
- Bandenspanning melder
- Boordcomputer

Minpunten:

Bestuurders stoel computer is stuk waardoor de stoel niet ingesteld kan worden (momenteel ingesteld aan mijn lengte 1.73)

Het computer onder het stoel moet vervangen worden omdat ik hem weg doe heb ik er niet een gekocht

maar die kosten rond de 70-80 euro.
Of je zou via de sloop of tweede hands een nieuwe bestuurder stoel kunnen kopen.
Dit heb ik ook in de prijs verminderd.

Rechts achter (rechter deur achter) heeft ooit een klein schade gehad maar is hersteld met een nieuwe deur alleen een stukje metaal aan het binnenkant is niet recht uitgedeukt (zie foto) maar dit kan geen kwaad je ziet het niet verder als de deur dicht is, en ook is er niets met de auto frame (mag gecontroleerd worden)

Linker bestuurder deur heeft een klein deukje (auto's die ernaast parkeren mogelijk een deur tegen mijn deur gekregen.

Kan uitgedeukt worden met een deuk setje zonder te spuiten.
Dit heb ik ook in de prijs verminderd.

Ik ga niet reageren op onzin prijzen of.