

Audi A3 Sportback 2.0 FSI Youngtimer te repareren automaat




Locatie

Friesland, Heerenveen

<https://www.advertentieX.nl/x-1880215-z>



Let op! Interessant voor onderdelen of export. De A3 rijdt nog, maar de automaatbak bonkt/schokt en schakelt niet meer goed. Twee specialisten hebben aangegeven dat het spoelen/reinigen van de automaatbak geen optie is, maar dat er gereviseerd moet worden (geschatte kosten v.a. €2.000,-). Ik heb besloten deze reparatie niet meer te laten doen, omdat ik inmiddels een andere Youngtimer heb gekocht. De auto heb ik in 2020 gekocht bij een garagebedrijf, die de auto zelf heeft geïmporteerd vanuit Duitsland. Naast een deuk (rechtsachter, paaltje geraakt) is er hier en daar roestvorming. Sinds 2020 zijn er de nodige onderdelen vervangen (facturen aanwezig). Er komt een set winterbanden (stalen velg) bij en bieden gaat vanaf €1.500,-. Hij staat niet in de weg en kan in Heerenveen worden bezichtigd/proef worden.



Audi A3 Sportback 2.0 FSI
Youngtimer te repareren
automaat

<https://www.advertentieX.nl/x-1880215-z>



Audi A3 Sportback 2.0 FSI
Youngtimer te repareren
automaat

<https://www.advertentieX.nl/x-1880215-z>



Audi A3 Sportback 2.0 FSI
Youngtimer te repareren
automaat

<https://www.advertentieX.nl/x-1880215-z>



Audi A3 Sportback 2.0 FSI
Youngtimer te repareren
automaat

<https://www.advertentieX.nl/x-1880215-z>



Audi A3 Sportback 2.0 FSI
Youngtimer te repareren
automaat

<https://www.advertentieX.nl/x-1880215-z>



Audi A3 Sportback 2.0 FSI
Youngtimer te repareren
automaat

<https://www.advertentieX.nl/x-1880215-z>



Audi A3 Sportback 2.0 FSI
Youngtimer te repareren
automaat

<https://www.advertentieX.nl/x-1880215-z>



Audi A3 Sportback 2.0 FSI
Youngtimer te repareren
automaat

<https://www.advertentieX.nl/x-1880215-z>



Audi A3 Sportback 2.0 FSI
Youngtimer te repareren
automaat

<https://www.advertentieX.nl/x-1880215-z>



Audi A3 Sportback 2.0 FSI
Youngtimer te repareren
automaat

<https://www.advertentieX.nl/x-1880215-z>