

Honda hornet cb600 uit 2000 (reparaties nodig)



Locatie **Noord-Holland, Purmerend**
<https://www.advertentiax.nl/x-1918342-z>

Ik ben er 2x mee gevallen met beide keren op hele lage snelheid (20km/h), resultaat:

- Het stuur is een beetje scheef, wanneer het stuur recht staat is het voorwiel iets naar links.
- Krassen op de tank en op de kappen en spatbord.
- Banden zijn toe aan vervanging.

Verder had het nog wel een grote beurt gehad; nieuwe remblokken, olie ververst.

Het is dus een klusmotor vandaar de lage prijs, verder prima motor, erg veel plezier aan.



Honda hornet cb600 uit 2000
 (reparaties nodig)

<https://www.advertentiax.nl/x-1918342-z>



Honda hornet cb600 uit 2000
 (reparaties nodig)

<https://www.advertentiax.nl/x-1918342-z>



Honda hornet cb600 uit 2000
 (reparaties nodig)

<https://www.advertentiax.nl/x-1918342-z>



Honda hornet cb600 uit 2000
 (reparaties nodig)

<https://www.advertentiax.nl/x-1918342-z>



Honda hornet cb600 uit 2000
 (reparaties nodig)

<https://www.advertentiax.nl/x-1918342-z>



Honda hornet cb600 uit 2000
 (reparaties nodig)

<https://www.advertentiax.nl/x-1918342-z>



Honda hornet cb600 uit 2000
 (reparaties nodig)

<https://www.advertentiax.nl/x-1918342-z>



Honda hornet cb600 uit 2000
 (reparaties nodig)

<https://www.advertentiax.nl/x-1918342-z>



Honda hornet cb600 uit 2000
 (reparaties nodig)

<https://www.advertentiax.nl/x-1918342-z>



Honda hornet cb600 uit 2000
 (reparaties nodig)

<https://www.advertentiax.nl/x-1918342-z>