

Stuurkolom Opel Meriva (245 EUR)



Locatie

Flevoland, Zeewolde

<https://www.advertentiex.nl/x-207711-z>

Diagnose stuurkolom- Plotselinge uitval van de bekrachtiging.- zo nu en dan werkt de bekrachtiging prima, en na wegzetten van de auto later niet meer.- EPS lampje gaat branden.- bij uitlezen van de auto een foutcode op de stuurkoppelsensor.Dit is eenvoudig en voordelig op te lossen!U moet weten of de kolom is voorzien van hoogte verstelling. U besteld telefonisch of per mail een revisie kolom, hierin is niet alleen de koppelsensor even vervangen maar ook het lagerwerk gedaan. Zo weet u een goede reparatie doet!

€ 245,- inclusief BTW (kale body)

2 jaar garantie, tot 40.000 km.

OPELOpel Meriva stuurkolom, inclusief motor en electronica. Deze geheel nieuwe kolom is voorzien van hoogte verstelling!


PWE-OP-79202

Opel Meriva stuurkolom, inclusief motor en electronica. Deze geheel nieuwe kolom is zonder hoogte verstelling!



Stuurkolom Opel Meriva

<https://www.advertentiaex.nl/x-2077>



Stuurkolom Opel Meriva

<https://www.advertentia.nl/x-207711-z>




Stuurkolom Opel Meriva

<https://www.advertentiaex.nl/x-2077>
11-z



Stuurkolom Opel Meriva

<https://www.advertentiaex.nl/x-207711-z>



Staurkolom Opel Meriva

<https://www.advententix.nl/x-207711-z>



Opel Meriva

<https://www.advertentia.nl/x-2077>




Stuurkolom Opel Meriva

<https://www.advertentia.nl/x-2077>




Stuurkolom Opel Mervia

<https://www.advententix.nl/x-2077>
11-z



Stuurkolom	Opel	Merriva
------------	------	---------

<https://www.advertentiaex.nl/x-20/>
11-z



Stuurkolom Opel Meriva

<https://www.advertentiax.nl/x-2077>
11-z