

Mazda MX-5 2.0 2007 Zwart



Locatie **Gelderland, Tiel**
<https://www.advertentiax.nl/x-2094957-z>

Extra's:
 Volledig il motorsport uitlaat systeem.
 Tein Flex Z schokbrekers met instelbare koppelstangen.
 Navigatiesysteem met Android auto & Apple Carplay.

Let op: De auto geeft een motorstoringslampje weer. Dit is te wijten aan een foutmelding van de tweede lambda (Foutcode P0037: Laag voltage in de sensor). De kabels, sensor en accu zijn vervangen, maar helaas heeft dit de foutcode niet kunnen weghalen. Deze melding heeft echter géén invloed op het rijgedrag van de auto, aangezien bij het aanpassen van de software de auto is afgesteld op de eerste sensor.

Auto is vrij van roest, bodem onderstel is zelfs getectyleerd
 Stuur voor meer informatie en vragen gerust een bericht.

Inclusief alle velgen en bijna nieuwe banden!
 Extra onderdelen zoals oude uitlaat en originele radio cd Bose installatie
 Nergens op bezuinigd maar de auto moet helaas weg vanwege nieuwe hobby motorrijden.
 De nieuwe eigenaar krijgt zeker geen spijt maar een dikke glimlach elke keer als je gaat



Mazda MX-5 2.0 2007 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-2094957-z>



Mazda MX-5 2.0 2007 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-2094957-z>



Mazda MX-5 2.0 2007 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-2094957-z>



Mazda MX-5 2.0 2007 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-2094957-z>



Mazda MX-5 2.0 2007 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-2094957-z>



Mazda MX-5 2.0 2007 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-2094957-z>



Mazda MX-5 2.0 2007 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-2094957-z>



Mazda MX-5 2.0 2007 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-2094957-z>



Mazda MX-5 2.0 2007 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-2094957-z>



Mazda MX-5 2.0 2007 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-2094957-z>