

Multimediapoint (0 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiex.nl/x-210249-z>

MacBook Pro Unibody 15 / 17 inch early 2011 GPU reparatie
&
iMac 27 inch 2010 2011 2012 LCD backlight reparatie.

Heeft u een Macbook Pro Unibody 15 / 17 inch early 2011 met videokaart problemen? iMac 2010 2011 2012 met backlight problemen? Dan bent u bij ons op het juiste adres.




Wij hebben al meer dan 4 jaar ervaring met het repareren van grafische kaarten, moederbord, het vervangen van GPU's, chipsets, adapter aansluitingen en nog veel meer. Wij hebben een goede leverancier voor BGA chips en onderdelen. Ook kunnen wij voor de nieuwe Macbooks GPU's leveren en solderen. Dus ook weer hoge kosten voor het vervangen van moederborden (logicboards) besparen!

De Macbook Pro 15 en 17 inch early 2011 staan er bekend om het uitvallen, stukgaan van de grafische kaart. Het gaat om de AMD 6490M en 6750M welke op het logicboard gesoldeert zit.

Wij kunnen de videokaart van uw Macbook repareren door het vervangen van de grafische processor (GPU) met een nieuwe processor. Hierdoor hoeft niet het gehele logicboard vervangen te worden.

Het gaat om de modellen Macbook Pro 15 / 17 inch early 2011

A1297
A1286

 https://www.advertentlex.nl/x-2102 Multimediapoint 49-z	 https://www.advertentlex.nl/x-2102 Multimediapoint 49-z	 https://www.advertentlex.nl/x-2102 Multimediapoint 49-z	 https://www.advertentlex.nl/x-2102 Multimediapoint 49-z	 https://www.advertentlex.nl/x-2102 Multimediapoint 49-z	 https://www.advertentlex.nl/x-2102 Multimediapoint 49-z	 https://www.advertentlex.nl/x-2102 Multimediapoint 49-z	 https://www.advertentlex.nl/x-2102 Multimediapoint 49-z	 https://www.advertentlex.nl/x-2102 Multimediapoint 49-z	 https://www.advertentlex.nl/x-2102 Multimediapoint 49-z
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

iMac 27 inch 2010 2011 2012 LCD backlight reparatie.

Heeft u een iMac 27 inch 2010 2011 of 2012 met backlight problemen?

Het beeld wordt donkerder aan een kant meestal links, het beeld begint te knippen of valt helemaal weg, dan bent u bij ons op het juiste adres!

De iMac 27 inch met het LG LCD scherm hebben problemen met de backlight. Dit komt door een slecht gesoldeerd connector in het LCD scherm.

Hierdoor kan het backlight gaan knippen of deels uitvallen.

Het is een veel voorkomende probleem en in de meeste gevallen wordt direct het gehele LCD scherm vervangen. Kosten hiervoor zijn €500 of meer!

Wij hebben echter een goedkopere oplossing! Wij kunnen deze connector verwijderen en een vaste verbinding solderen. Hierdoor werkt het backlight weer naar behoren en bespaart u een hoop geld.

Wij kunnen deze reparatie uitvoeren voor maar €149,- incl. 6 maanden garantie op de reparatie.

No cure no pay!

Weet u niet zeker of uw iMac dit probleem heeft neem dan even contact met ons op.

Mocht u niet zeker weten welk probleem uw mac heeft neem dan even contact met ons op.

Tel: 0485-751195

Bezoekadres:

Weldaad 3

5431 SM Cuijk

KvK nr. 53018478

BTW nr. NL8507.10.200.B01

Rekening nr. 1083.74.009

Tel: 0485751195