

ABS reparatie Landrover Defender Reparatie 478 407 022 0 ECU (0 EUR)



Locatie

Noord-Brabant, Helmond


<https://www.advertentiax.nl/x-229189-z>

Problemen met het ABS systeem komen regelmatig voor bij alle merken auto's en systemen. Problemen kunnen sporadisch optreden maar ook een totale uitval kan optreden. Wanneer het systeem uitvalt gaat het abs lampje branden. Meestal worden deze problemen veroorzaakt door een defecte ABS pomp.

Voor Landrover zie we oa de volgende error meldingen veelvuldig:

-
- 1.6 – Shuttle valve switch (SVS) long term supervision failure
- 11.1 – One sticking SVS
- 11.4 SVS electrical supervision failure
- Pump failure 1 (monitor line)
- Pump failure 3 (pump sticking)
- Shuttle valve switch failure.
-

Wij hebben 8 jaar ervaring met het reviseren van Auto electronica, naast deze ABS modules kunnen we ook veel andere zaken leveren en/of reviseren, oa dieselpompen, cruise control, ontstekingsmodules, ECU's etc. We reviseren de modules op een vakkundige manier en vervangen altijd de zwakke componenten ook wanneer ze nog niet defect zijn. Na onze revisie zal de module weer betrouwbaar en stabiel functioneren. Uiteraard geven wij garantie op een reparatie.

 ABS reparatie Landrover Defender Reparatie 478 407 022 0 ECU https://www.advertentiax.nl/x-229189-z	 ABS reparatie Landrover Defender Reparatie 478 407 022 0 ECU https://www.advertentiax.nl/x-229189-z	 ABS reparatie Landrover Defender Reparatie 478 407 022 0 ECU https://www.advertentiax.nl/x-229189-z	 ABS reparatie Landrover Defender Reparatie 478 407 022 0 ECU https://www.advertentiax.nl/x-229189-z	 ABS reparatie Landrover Defender Reparatie 478 407 022 0 ECU https://www.advertentiax.nl/x-229189-z	 ABS reparatie Landrover Defender Reparatie 478 407 022 0 ECU https://www.advertentiax.nl/x-229189-z	 ABS reparatie Landrover Defender Reparatie 478 407 022 0 ECU https://www.advertentiax.nl/x-229189-z	 ABS reparatie Landrover Defender Reparatie 478 407 022 0 ECU https://www.advertentiax.nl/x-229189-z	 ABS reparatie Landrover Defender Reparatie 478 407 022 0 ECU https://www.advertentiax.nl/x-229189-z	 ABS reparatie Landrover Defender Reparatie 478 407 022 0 ECU https://www.advertentiax.nl/x-229189-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Levering duurt normaal 1 werkdag, ook kan op afspraak langs gekomen worden voor een spoed

om het voor verdere schade te voorkomen u graag te helpen oplossen

54 40
Gooi een defecte pomp niet weg, wij kopen die graag van u over!

ECU Repair Centre
Helmond Nederland

KVK 17222888

Landrover:

Freelander

Wabco Pomp: type 478 407 030 0 / 036543 / 4784070300 / 4784070300 97 / SRB100910 module –
Controller: SRB 101230 99 / 013268 / SRB10123099013268 / SRB10123099 / SRB 10123099013268 /
SRB 10123099 / SRD100481

Defender:

Wabco Pomp type 478 407 022 0 / 003854 / module - controller: SRB 101540 02 / 4784070220 / pomp:
SRB 10154002 / SRB10154002

Range Rover Vogue LM 322 2002 0 265 950 058 / 0 265950058 / 0265950058 / abs reparatie revisei

Overigen: cg