


Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E46 E60 E53 E70 E85 (275 EUR)



Locatie **Gelderland, s-Heerenberg**
<https://www.advertentiax.nl/x-234055-z>

Een longlife automatische versnellingsbakolie? En die hoeft nooit vervangen te worden?? De fabrikant en uw dealer zeggen dat dat inderdaad zo is! Maar het feit wil dat juist door vervuiling van de automaatolie (o.a. door slijtage) oliekanalen verstopt raken en de lamellen vervuilen.

Tevens neemt de kwaliteit van de olie gedurende de jaren en de gereden kilometers af!

Dit zorgt in het begin voorlichte onjuistheden in uw automaat, en zal uiteindelijk zorgen voor een mechanische schade waardoor een peperdure revisie niet te voorkomen is.

Vervang daarom de automaatolie op tijd om problemen te voorkomen!

Alleen zal het handmatig wisselen van de automaatolie niet voldoende zijn! Dit omdat hierbij oude olie in de leidingen, koppelvormer en warmtewisselaar achter blijft. Dit zal zich dan mengen met de nieuwe olie. Ook zal vastzittend vuil in de automaat achter blijven.

Wat zult u merken van de reiniging/spoeling van de automaat?

Het reinigen en spoelen van de automaat, koppelvormer en warmtewisselaar moet men voornamelijk

zien als een voorzorgsmaatregel om problemen te voorkomen. Wij hebben wel bij diverse klanten slecht slijtage van of zelfs kapotte zijdenende tandwielen gezien en in kleine mate aan door het niet reinigen en spoelen van de automaat. Het is niet mogelijk om de automaatolie 100% gaar te krijgen.

Stel uw automaat niet overbelast en ook niet oververhitten. Het is niet zeker dat de automaatolie geïsoleerd is voor de komende tienduizenden kilometers.

2 Bij Mercedes; hebben wij de volgende problemen al opgelost middels ons specialisme! klappen in versnellingen, overmatig slijpen bij schakelen, versnellingen, storing vertraagd oppakken bij overschakelen, bonken bij het in de versnelling zetten en zelfs noodloop meldingen.

3 Bij BMW schommelen van toerental bij rustig rijgedrag bij koude motor (zie video voor en na



<https://www.advertentiax.nl/x-234055-z>
 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E46 E60 E53 E70 E85



<https://www.advertentiax.nl/x-234055-z>
 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E46 E60 E53 E70 E85



<https://www.advertentiax.nl/x-234055-z>
 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E46 E60 E53 E70 E85



<https://www.advertentiax.nl/x-234055-z>
 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E46 E60 E53 E70 E85



<https://www.advertentiax.nl/x-234055-z>
 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E46 E60 E53 E70 E85



<https://www.advertentiax.nl/x-234055-z>
 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E46 E60 E53 E70 E85



<https://www.advertentiax.nl/x-234055-z>
 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E46 E60 E53 E70 E85



<https://www.advertentiax.nl/x-234055-z>
 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E46 E60 E53 E70 E85



<https://www.advertentiax.nl/x-234055-z>
 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E46 E60 E53 E70 E85



<https://www.advertentiax.nl/x-234055-z>
 Automaat Reinigen Spoelen en Afvullen E46 E60 E53 E70 E85

reiniging/spoelen), klappen in versnelling bij kickdown, trillen bij lage toerentallen (vooral wanneer de bakolie koud is).

<http://www.youtube.com/watch?v=Dk68iaZjE3I>

4. Bij Volvo; slippen, het niet willen opschakelen, onder vollast bij laag toerental trillen, noodloop bij kickdown, bonken met schakelen in versnellingen.

De genoemde prijs voor BMW is incl. reiniging, ca. 12 liter automaatolie, filter, pakking en ca. 2 uur arbeid. Voor de BMW's met een ZF automaat o.a. E90, E60 en E70 geldt een meerprijs van 95,- euro omdat hierbij de gehele carterpan (onderzijde) van de automaat vervangen dient te worden!

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Automaat-spoelen.nl (onderdeel van Tunex Automotive BV)

Brede steeg 12
7041 GV 's-Heerenberg

Tel: 0314-667360

Tunex Automotive BV ligt direct aan de snelweg A12 op ca. 15 minuten vanaf Arnhem.

Reistijden vanaf Rotterdam ca. 1 uur, Utrecht 50 min, Amsterdam 1.20 uur, Eindhoven 1 uur, Apeldoorn 45 min.