

ABS Pomp stuurapparaat BMW E39 1 0265 223 001 0 265 225 004 (185 EUR)



ABS BMW



ECU Repair Centre
Helmond Nederland

520D
523i
530
728
Etc.

Reparatie

Locatie **Noord-Brabant, Helmond**
<https://www.advertentiax.nl/x-302269-z>

ECU Repair Centre Helmond Nederland Tel 0492 78 54 40

Voordelige reparatie van uw ABS Module (240EUR incl btw en verzendkosten) met 1 jr garantie ook voor particulieren en direct uit voorraad leverbaar! Voor sommige type hanteren we iets hogere kosten (nieuwe modellen/speciale uitvoeringen) wanneer u exact wilt weten wat het voor uw type kost informeert u dan even bij ons. Ook zijn spoed reparaties mogelijk tegen iets hogere kosten, we herstellen dan de module binnen 1 a 2 uur afhankelijk van type en probleem.

Problemen met het ABS systeem komen regelmatig voor bij alle merken auto's en systemen (Bosch, ATE, TRW etc.). Problemen kunnen sporadisch optreden maar ook een totale uitval kan optreden. Wanneer het systeem uitvalt gaat het abs lampje branden. Meestal worden deze problemen veroorzaakt door een defecte elektronische module die direct op de ABS pomp zit gemonteerd. Foutcodes kunnen o.a. aangeven dat de een van de wiel sensoren defect zijn of dat er zelfs geen communicatie meer mogelijk. Soms zijn er ook problemen met het hydro deel van de pomp o.a. foutcodes: C 01276 (V64) 16-10 etc. kunnen dan voorkomen.

Wij hebben 8 jaar ervaring met het reviseren van Auto electronica, naast deze ABS modules kunnen we ook veel andere zaken leveren, o.a. cruise control, ontstekingsmodules, ECU's etc. We reviseren de modules op een vakkundige manier en vervangen altijd de zwakke componenten ook wanneer ze nog niet defect zijn. Na onze revisie zal de module weer betrouwbaar en stabiel functioneren. Uiteraard geven

wij garantie op een reparatie.

Zie ook onze website voor een uitgebreide lijst van de producten die we leveren maar ook voor andere informatie. Wij kunnen u ook helpen met het vinden van de juiste module voor uw type auto. Voor sommige type hanteren we iets hogere kosten (nieuwe modellen/speciale uitvoeringen) wanneer u exact wilt weten wat het voor uw type kost informeert u dan even bij ons. Ook zijn spoed reparaties mogelijk tegen iets hogere kosten, we herstellen dan de module binnen 1 a 2 uur afhankelijk van type en probleem. Modules direct uit voorraad leveren!

Levering duurt normaal 1 werkdag, ook kan op afspraak langs gekomen worden voor een spoed opdracht (kosten zijn dan meestal 275 EUR inclusief). Voor verder vragen kunt u graag contact opnemen met ons. Tel 0492 78 54 40

ECU Repair Centre

 ABS Pomp stuurapparaat BMW E39 1 0265 223 001 0 265 225 004 https://www.advertentiax.nl/x-302269-z	 ABS Pomp stuurapparaat BMW E39 1 0265 223 001 0 265 225 004 https://www.advertentiax.nl/x-302269-z	 ABS Pomp stuurapparaat BMW E39 1 0265 223 001 0 265 225 004 https://www.advertentiax.nl/x-302269-z	 ABS Pomp stuurapparaat BMW E39 1 0265 223 001 0 265 225 004 https://www.advertentiax.nl/x-302269-z	 ABS Pomp stuurapparaat BMW E39 1 0265 223 001 0 265 225 004 https://www.advertentiax.nl/x-302269-z	 ABS Pomp stuurapparaat BMW E39 1 0265 223 001 0 265 225 004 https://www.advertentiax.nl/x-302269-z	 ABS Pomp stuurapparaat BMW E39 1 0265 223 001 0 265 225 004 https://www.advertentiax.nl/x-302269-z	 ABS Pomp stuurapparaat BMW E39 1 0265 223 001 0 265 225 004 https://www.advertentiax.nl/x-302269-z	 ABS Pomp stuurapparaat BMW E39 1 0265 223 001 0 265 225 004 https://www.advertentiax.nl/x-302269-z	 ABS Pomp stuurapparaat BMW E39 1 0265 223 001 0 265 225 004 https://www.advertentiax.nl/x-302269-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Helmond - Nederland
Tel 0492 78 54 40

KVK 17212088

Gooi een defecte module niet weg, wij kopen die graag van u over!

Overige: cv