

ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. (200 EUR)



Locatie **Utrecht, Utrecht**
<https://www.advertentiax.nl/x-424249-z>

Levenslange garantie*

ABS hydraulisch blok met druksensor fault.
 In rust een te hoge druk.
 Symptomen: ABS en/of esp lampje branden op het dashboard.

96 638415 80

10020603044

10020602574

10096011753

10020603044

10096011813

10020601744

 ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. https://www.advertentiax.nl/x-424249-z	 ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. https://www.advertentiax.nl/x-424249-z	 ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. https://www.advertentiax.nl/x-424249-z	 ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. https://www.advertentiax.nl/x-424249-z	 ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. https://www.advertentiax.nl/x-424249-z	 ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. https://www.advertentiax.nl/x-424249-z	 ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. https://www.advertentiax.nl/x-424249-z	 ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. https://www.advertentiax.nl/x-424249-z	 ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. https://www.advertentiax.nl/x-424249-z	 ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. https://www.advertentiax.nl/x-424249-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

10020603154

10096011843

10020602534

Heeft u een druksensor probleem maar staat die niet in de lijst, bel dan voor info.

Prijs is ex. BTW en verzendkosten op basis van reparatie.

Voor ruil geldt een afwijkend tarief. Bel voor de mogelijkheden.

BBA-reman BV
Californiëdreef 19
3565 BJ Utrecht
Nederland
Tel. +31(0)30-2625262
Fax +31(0)30-2626115

voorwaarden op van
Toon telefoonnummer