

ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. (200 EUR)



Locatie **Utrecht, Utrecht**
<https://www.advertentiax.nl/x-424518-z>

Levenslange garantie+

ABS hydraulisch blok met druksensor fout.
 In rust een te hoge druk.
 Symptomen: abs en/of esp lampje branden op het dashboard.

1K0 614 517 M

10020601804

1K0 907 379 Q

10096003553

1K0907379Q

10.0960-0355.3



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiax.nl/x-424518-z>




ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiax.nl/x-424518-z>




ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiax.nl/x-424518-z>




ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiax.nl/x-424518-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiax.nl/x-424518-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiax.nl/x-424518-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiax.nl/x-424518-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiax.nl/x-424518-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiax.nl/x-424518-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiax.nl/x-424518-z>

10020602214

10096003603

10096003593

10020602414

10020602404

10020602244

10096003613

Heeft u een druksensor probleem maar staat die niet in de lijst, bel dan voor info.

Prijs is ex. btw en verzendkosten op basis van reparatie.

Voor ruil is het tarief afwijkend.

BBA-reman BV
Californiëdreef 19
3565 BJ Utrecht
Nederland
Tel. +31(0)30-2625262
Fax +31(0)30-2626115

+ voorwaarden op van
Toon telefoonnummer