

Audi ABS van ATE Druksensor Fouten met Levenslange Garantie (200 EUR)



Locatie **Utrecht, Utrecht**
<https://www.advertentiex.nl/x-455277-z>



Levenslange garantie *




ABS hydraulisch blok met druksensor fout.

In rust een te hoge druk.

ABS en esp lampje aan.

10.0206-0106.4 / 10.0206-0142.4 / 10.0206-0181.4 / 10.0206-0185.4 / 10.0206-0221.4 / 10.0206-0224.4 /
 1k0614517h / 1k0614517k / 1k0907379k

1k0614517q / 1k0614517aa / 1k0614517ab / 6k0614517ac

 Audi ABS van ATE Druksensor Fouten met Levenslange Garantie https://www.advertentiex.nl/x-455277-z	 Audi ABS van ATE Druksensor Fouten met Levenslange Garantie https://www.advertentiex.nl/x-455277-z	 Audi ABS van ATE Druksensor Fouten met Levenslange Garantie https://www.advertentiex.nl/x-455277-z	 Audi ABS van ATE Druksensor Fouten met Levenslange Garantie https://www.advertentiex.nl/x-455277-z	 Audi ABS van ATE Druksensor Fouten met Levenslange Garantie https://www.advertentiex.nl/x-455277-z	 Audi ABS van ATE Druksensor Fouten met Levenslange Garantie https://www.advertentiex.nl/x-455277-z	 Audi ABS van ATE Druksensor Fouten met Levenslange Garantie https://www.advertentiex.nl/x-455277-z	 Audi ABS van ATE Druksensor Fouten met Levenslange Garantie https://www.advertentiex.nl/x-455277-z	 Audi ABS van ATE Druksensor Fouten met Levenslange Garantie https://www.advertentiex.nl/x-455277-z	 Audi ABS van ATE Druksensor Fouten met Levenslange Garantie https://www.advertentiex.nl/x-455277-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Hier is een druksensor met een maximaal draai moment in de auto te vinden voor

Prijs is ex BTW en verzendkosten.

BBA-remmen BV
 Californiedreef 19
 3665 BJ Utrecht
 Nederland

Tel. +31(0)30-2625262
Fax +31(0)30-2626115

voorwaarden op van
Toon telefoonnummer