

Audi ABS van ATE met Druksensor. Levenslange Garantie. (200 EUR)



Locatie **Utrecht, Utrecht**
<https://www.advertentiex.nl/x-455279-z>



Nu met levenslange garantie

ABS hydraulisch blok met druksensor fouten? Wij hebben ruilunits op voorraad.

Symptomen:




in rust een te hoge druk, ABS en ESP lampje aan.

10.0206-0106.4 / 10.0206-0142.4 / 10.0206-0181.4 / 10.0206-0185.4 / 10.0206-0221.4 / 10.0206-0224.4 /
 1k0614517h / 1k0614517k / 1k0907379k

1k0614517a / 1k0614517aa / 1k0614517ab / 6k0614517ac

De afgebeelde drukse... of product om maar niet te... type niet... de afgebeelde dan...

Prijs is excl. BTW en verzendkosten op basis van reparatie.
 Voor ruil geldt een afwijkend tarief. Bel voor de mogelijkheden.

 Audi ABS van ATE met Druksensor. Levenslange Garantie. https://www.advertentiex.nl/x-455279-z	 Audi ABS van ATE met Druksensor. Levenslange Garantie. https://www.advertentiex.nl/x-455279-z	 Audi ABS van ATE met Druksensor. Levenslange Garantie. https://www.advertentiex.nl/x-455279-z	 Audi ABS van ATE met Druksensor. Levenslange Garantie. https://www.advertentiex.nl/x-455279-z	 Audi ABS van ATE met Druksensor. Levenslange Garantie. https://www.advertentiex.nl/x-455279-z	 Audi ABS van ATE met Druksensor. Levenslange Garantie. https://www.advertentiex.nl/x-455279-z	 Audi ABS van ATE met Druksensor. Levenslange Garantie. https://www.advertentiex.nl/x-455279-z	 Audi ABS van ATE met Druksensor. Levenslange Garantie. https://www.advertentiex.nl/x-455279-z	 Audi ABS van ATE met Druksensor. Levenslange Garantie. https://www.advertentiex.nl/x-455279-z	 Audi ABS van ATE met Druksensor. Levenslange Garantie. https://www.advertentiex.nl/x-455279-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Zie voor voorwaarden onze website

BBA-reman BV
Californiëdreef 19
3565 BJ Utrecht
Nederland
Tel. +31(0)30-2625262
Fax +31(0)30-2626115

Toon telefoonnummer